

Niederschrift

über die 26. Sitzung des Ortsbeirates Königsbach

der Stadt Neustadt an der Weinstraße

am Dienstag, dem 15.05.2018, 18:00 Uhr,

Treffpunkt Klausentalparkplatz

- Öffentliche Sitzung -

Anwesend:

Mitglieder

Bormke, Markus

Brantl, Gisela

Duppler, Thomas

Fleischmann, Thomas

Henrich, Andrea

Horbach, Wiebke

Oberhettinger, Hubert

Oberhettinger, Walter

Poschmann, Martina

Schaupp, Alexandra

Verwaltung

Boltenhagen, Konstantin

Scherr, Jutta

Entschuldigt:

TAGESORDNUNG:

1. Begehung Klausentalparkplatz
2. Begehung Friedhof
3. Mitteilungen und Anfragen

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Tagesordnung gibt es keine Einwände.

TOP 1

Begehung Klausentalparkplatz

Frau Schaupp begrüßt zu diesem TOP Herrn Boltenhagen (Leiter der Tiefbauabteilung). Der Klausentalparkplatz muss dringend saniert werden. Herr Boltenhagen weist darauf hin, dass eine Grundsanierung sehr teuer wäre (ca. 50 000 €). Ziel ist es, das Wasser bei Starkregen so zu steuern, dass es nicht den Kapellenweg hinunterschießt. Herr Boltenhagen schlägt folgende kostengünstigere Lösung vor. Die Regenrinne vom Waldspielplatz quer über den Waldweg zum Parkplatz soll wieder freigelegt werden. Bei Starkregen sollen die Dellen auf dem Parkplatz markiert und später mit Schotter verfüllt werden. Der große Regenablauf liegt noch zu tief und muss zum Parkplatz hin aufgeschottert und durch eine naturnahe Absperrung gesichert werden. Eine weitere verrostete Abdeckung muss ausgetauscht und ebenfalls durch eine Holzabsperrung gesichert werden.

TOP 2

Begehung Friedhof

Bei der Begehung des Friedhofes wurden an der Trauerhalle gravierende Mängel festgestellt.

Die Eingangstür und die Seitentüren sind verrostet und nicht mehr dicht. Außerdem lassen sich die Seitentüren nur ganz schwer öffnen.

Die Heizung heizt nicht richtig.

Der Lautsprecher nach außen reicht nicht weit genug.

Eine Grundreinigung der Trauerhalle wäre dringend notwendig.

In Aufbewahrungsraum I und II müssen die Lüftung und die Lüftungsgitter überprüft werden.

In Aufbewahrungsraum II muss die Tür wegen der defekten Lüftung offenbleiben, obwohl gegenüber die Seitentür ist und man in den Raum schauen kann.

Eine Erneuerung der WC-Anlagen ist dringend notwendig.

Auf dem Friedhof selbst wurden folgende Dinge festgestellt:

Die Südmauer hat sich verschoben zwischen Grab Nr. 17-18 und 14-15.

Neben Grab Nr. 24 an der Südmauer stehen zwei Bäume, die eventuell die Mauer beschädigen.

Das Efeu am Mauerwerk sollte entfernt werden.

Am Brunnen am Eingang müssen Pflastersteine ergänzt werden. Hier besteht Unfallgefahr.

TOP 3

Mitteilungen und Anfragen

Die nächste Ortsbeiratssitzung ist am Mittwoch, 06. Juni, 18.00 Uhr.

Ende der Sitzung: 19:15 Uhr

Alexandra Schaupp
Ortsvorsteherin

Jutta Scherr
Protokollführer/in