Westlich Mußbacher Bahnhof, orientierendes Abfall- und Bau- grundgutachten

Projekt Nr. 934157
Bericht-Nr. 934157.G01
22. März 2019

Für:

FB Stadtplanung und Bauwesen
Abteilung Stadtplanung
Amalienstraße 6
67434 Neustadt an der Weinstraße

Von:

RSK Alenco GmbH
Barthelsmühlring 18, 76870 Kandel / Pfalz
Tel. +49 7275 9857 – 0, Fax +49 7275 9857 - 99

Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007

Bericht erstellt von:

Dipl.-Geol. T. Heyd

Sachlich geprüft von:

Dipl.-Geoökol. M. Wäsch

Zusammenfassung

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße plant ein ca. 11.000 m² großes Gelände westlich des Mußbacher Bahnhofes baulich zu erschließen. Es ist geplant, im südlichen Teil zwei drei geschossige Wohngebäude inkl. einer Tiefgarage zu errichten.

Geotechnisch gesehen sind die inhomogenen Auffüllungen als Gründungsebene ohne gründungstechnische Zusatzmaßnahmen wie Bodenaustausch nicht direkt geeignet. Die unterhalb der Auffüllungen anstehenden z.T. bindigen Sande sind - unter Berücksichtigung baugrundtechnischer Zusatzmaßnahmen - für die Gründung von Bauteilen geeignet. Art und Umfang der erforderlichen gründungstechnischen Maßnahmen können aber erst nach Vorliegen von Daten zum geplanten Bauprojekt definiert werden.

Grundwasser wurde in keiner der abgeteuften Bohrungen angetroffen.

Bei Erdarbeiten ist mit Mehrkosten insbesondere für die Entsorgung der belasteten Auffüllungen (Z2 gemäß LAGA (2004) aufgrund des erhöhten Kupfer- und TOC-Gehalts) zu rechnen. Sobald das Vorhaben konkretisiert wird, können Kostenschätzungen zur Ermittlung des baugrundtechnisch bedingten Mehraufwandes aufgestellt werden.

Eine Versickerung ist standortabhängig potentiell möglich. Nach der genauen Festlegung der Versickerungsanlage sollte am geplanten Standort ein erneuter Versickerungsversuch durchgeführt werden, um die Versickerungsfähigkeit zu beurteilen.

Inhalt

	Seite
1	Einleitung 1
1.1	Anlass, Aufgaben- und Zielstellung..... 1
1.2	Verwendete Unterlagen 1
1.3	Einschränkungen 1
2	Standortbeschreibung 2
2.1	Lage, Umgrenzung, Nutzungen des Projektgebiets..... 2
2.2	Geologischer und hydrogeologischer Überblick..... 2
2.3	Kampfmittel 3
3	Durchgeführte Maßnahmen 3
3.1	Bohrungen und Sondierungen 3
3.2	Bodenprobenahme für abfalltechnische Untersuchungen 4
3.3	Bodenmechanische Laboruntersuchungen..... 4
3.4	Versickerungsversuche..... 4
3.5	Vermessung..... 4
3.6	Abfallrechtliche Bewertungsgrundlagen..... 5
4	Ergebnisse 6
4.1	Geologische Verhältnisse 6
4.2	Grundwassersituation 6
4.3	Ergebnisse der bodenmechanischen Untersuchungen..... 7
4.4	Organoleptische Überprüfung auf Bodenverunreinigungen 7
4.5	Versickerungsversuche..... 8
4.1	Abfallrechtliche Bewertung 9
5	Bautechnische Beurteilung 10
5.1	Bodengruppen, Bodenklassen, Frostsicherheit 10
5.2	Gebäudeabdichtung..... 10
5.3	Erdbebenwirkung..... 10
5.4	Frostzone 11
5.5	Beurteilung der Versickerungsfähigkeit..... 11
6	Schlussfolgerungen und Empfehlungen 12
6.1	Allgemeine Baugrundbeurteilung 12
6.2	Wasserhaltung 12
6.3	Baugruben und Leitungsgräben..... 12
6.4	Allgemeine Hinweise und Empfehlungen..... 13

Abkürzungen

RSK	RSK Alenco GmbH
DPH bzw. SRS	schwere Rammsondierung
GOK	Geländeoberkante
KRB	Kleinrammbohrung
m NHN	Meter Normalhöhennull
ZTVE-StB	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau
RKS	Rammkernsondierung
G	Kies
S	Sand
U	Schluff
T	Ton
TOC	Gesamtkohlenstoff (Total Organic Carbon)
GW	Weitgestufter Kies
UL	Leichtplastischer Schluff
UM	Mittelplastischer Schluff
UA	Ausgeprägt plastischer Schluff
TL	Leichtplastischer Ton
TM	Mittelplastischer Ton
TA	Ausgeprägt plastischer Ton

Tabellen

Tabelle 1	Untersuchte Flurstücke.....	2
Tabelle 2:	Auszug aus der LAGA – Richtlinie.....	5
Tabelle 3:	Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche.....	7
Tabelle 4:	Ergebnisse des Versickerungsversuchs.....	8
Tabelle 5:	Bautechnische Klassifizierung.....	10

Anlagen

Anlage 1	Lagepläne
Anlage 2	Bohr- und Rammprofile der Kleinrammbohrungen
Anlage 3	Laborbericht Bodenmechanik
Anlage 4	Nivellement
Anlage 5	Bestimmung des k_f -Wertes
Anlage 6	Protokolle der Versickerungsversuche
Anlage 7	Abfallrechtliche Zuordnungen
Anlage 8	Auswertung Georadarmessungen

1 Einleitung

1.1 Anlass, Aufgaben- und Zielstellung

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße plant ein ca. 11.000 m² großes Gelände westlich des Mußbacher Bahnhofes baulich zu erschließen. Es ist geplant, im südlichen Teil zwei dreigeschossige Wohngebäude inkl. einer Tiefgarage zu errichten. Im nördlichen Bereich sollen zwei Versickerungsbecken angelegt werden (siehe Anlage 1 Lagepläne).

RSK Alenco GmbH wurde seitens der Stadt Neustadt an der Weinstraße beauftragt, ein orientierendes, abfallrechtliches und geotechnisches Gutachten auf Grundlage eines festgelegten Beprobungsplans vorzulegen.

1.2 Verwendete Unterlagen

- /1/ Kartenviewer, <http://mapclient.lgb-rlp.de>, Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, 2017; letzter Zugriff: 17.12.2018
- /2/ Kommentar und Leitlinien zu ZTV E StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Stand 2009
- /3/ Pläne der Stadt Neustadt an der Weinstraße mit Lage der Bohrpunkte, Skizze geplante Häuser, Lage der Versickerungsbecken
- /4/ Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung vom 27.06.2017, gültig ab 31.12.2018
- /5/ Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung Bahnhof Mußbach, Neustadt an der Weinstraße - Mußbach, R. Hinkelbein, vom 21.02.2017
- /6/ DWA Regelwerk – Arbeitsblatt DWA-A 138 – Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, April 2005
- /7/ Regenwasserversickerung und Bodenschutz, Bundesverband Boden Bd. 2, 1999
- /8/ Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung im Rhein-Neckar-Raum – Fortschreibung 1963-1998, UMBW und LUBW RLP
- /9/ Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung vom 27.06.2017, gültig ab 31.12.2018
- /10/ Radon-Ratgeber für Bauherren und Immobilienkäufer; Verband Privater Bauherren e.V., November 2018
- /11/ Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“ (EAB), 5 Auflage, 2012, Deutsche Gesellschaft für Geotechnik

1.3 Einschränkungen

Der vorliegende Bericht basiert ausschließlich auf dem vorgefundenen Sachverhalt, dient nur der genannten Zielstellung und ist ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt. Über die vertraglich vereinbarte Gewährleistung hinaus werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der in diesem Bericht enthaltenen Empfehlungen oder sonstigen von RSK ALENCO erbrachten Leistungen übernommen.

2 Standortbeschreibung

2.1 Lage, Umgrenzung, Nutzungen des Projektgebiets

Das Untersuchungsgebiet hat eine Grundfläche von ca. 11.000 m² und umfasst folgende Flurstücke westlich des Bahnhofes in 67434 Neustadt an der Weinstraße OT Mußbach (vgl. Anlage 1, Lageplan):

Tabelle 1 Untersuchte Flurstücke

Flurstücksnummer
460/28
447/4
447/2 (innerhalb des Flurstücks 447/4)
449/62 (innerhalb des Flurstücks 447/4)
447/5 (Kurpfalzstraße)
448/2
460/2

Das Baufeld liegt auf ca. 149,0 m NHN. Der Flächenschwerpunkt liegt bei etwa Rechts 34³⁹⁷⁰⁵ und Hoch 54⁷⁰⁹⁵⁸ nach Gauß-Krüger bzw. Ost 439653 und Nord 5469209 in Zone 32U nach UTM.

Das Baufeld liegt westlich der Bahnlinie Neustadt-Bad Dürkheim. Das Areal ist im südlichen Bereich bereichsweise gepflastert bzw. mit Beton versiegelt. Der nördliche Bereich ist überwiegend unversiegelt und mit Bäumen und Sträuchern bewachsen.

2.2 Geologischer und hydrogeologischer Überblick

Das Untersuchungsgebiet liegt in einem Bereich pleistozänen Sedimenten (Nieder- bis Hauptterrassen; Kies, sandig). Hierbei handelt es sich überwiegend Sande mit unterschiedlichen kiesigen und bindigen Anteilen. Die natürlich anstehenden Sedimente werden - auf Grund der vorhergehenden unbekanntem Nutzung - durch anthropogene Auffüllungen überdeckt.

Gemäß der hydrogeologischen Kartierung ist das Grundwasser zwischen 7-15 m unter GOK zu erwarten /8/. Während der Geländearbeiten wurde in den bis max. 4,7 m unter GOK abgeteufte Bohrungen kein freies Grundwasser angetroffen.

Das Baufeld liegt gemäß den Angaben des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Rheinland-Pfalz /1/ in einem Bereich in dem es zu lokal erhöhten Radonbelastungen (40 bis 100 kBq/m³) in der Bodenluft kommen kann.

Mit dem 31.12.2018 tritt das Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung /4/ (Strahlenschutzgesetz) vollständig in Kraft in dem ein Richtwert von 300 Bq/m^3 Innenraumluft im Jahresdurchschnitt festgelegt ist. Der Wert gilt nicht nur für Arbeitsbereiche sondern auch für Aufenthaltsräume. Wird dieser Wert überschritten, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Radon-Konzentration im Gebäude zu verringern. Bei Neubauten besteht daher für Bauherren die Pflicht, das Eindringen von Radon durch bauliche Maßnahmen zu verhindern. Welche baulichen Maßnahmen notwendig sind, wird vom Gesetzgeber noch festgelegt werden.

Der Verband privater Bauherren empfiehlt gemäß des Ratgebers für Bauherren und Immobilienkäufer (/10/) bei einem Neubau folgende Maßnahmen: Um den konvektiven Eintritt von Bodenluft in Gebäude und Kellerräume durch Spalten, Risse oder Öffnungen zu vermeiden, können die allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Feuchteschutz herangezogen werden. Die Abdichtungen müssen dabei in jedem Fall dicht an durchdringende Rohrleitungen, Lichtschächte, usw. angeschlossen werden. Kellerbauwerke aus wasserundurchlässigem Beton erfüllen i.d.R. diese Voraussetzungen.

2.3 Kampfmittel

Gemäß der Luftbildauswertung /5/ besteht nur im südlichen Bereich ein Kampfmittelverdacht. Hierzu wurde an den Bohrpunkten KRB 1 und KRB 2 Georadarmessungen durchgeführt um eine Gefährdung durch Kampfmittel zu minimieren. Es wurden keine Hinweise auf Kampfmittel gefunden (siehe Anlage 8).

3 Durchgeführte Maßnahmen

3.1 Bohrungen und Sondierungen

Am 07. bis 09.11 2018 wurden folgende Aufschlussarbeiten durchgeführt (siehe Anlage 1, Lageplan Bohrungen).

- 16 Kleinrammbohrungen (KRB 01 bis KRB 16)
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung nach DIN EN ISO 22475-1
Bohrdurchmesser: 50 mm
Tiefe: bis max. 4,7 m unter GOK
Lage der Ansatzpunkte: siehe Anlage 1
Bohrprofil: siehe Anlage 2
- 4 schwere Rammsondierungen (DPH 8 bis DPH 16)
Sondierverfahren: Schwere Rammsondierung (DPH) nach
DIN EN ISO 22476
Tiefe: bis max. 5,4 m unter GOK
Lage der Ansatzpunkte: siehe Anlage 1
Rammdiagramm: siehe Anlage 2

Der im Rahmen der Bohrarbeiten angetroffene lithologische Aufbau des Untergrundes wurde im Feld nach DIN 4022 angesprochen und unter organoleptischen (optischen und geruchlichen) Gesichtspunkten begutachtet.

Die Probenahme erfolgte schichtweise unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lithologischen und organoleptischen Bodenansprache.

3.2 Bodenprobenahme für abfalltechnische Untersuchungen

Aus den Proben der einzelnen Bohrungen wurden insgesamt 4 Mischproben erstellt und auf die Parameter der LAGA TR Boden (2004) analysiert.

3.3 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

Für bodenmechanische Untersuchungen wurden insgesamt 7 Bodenproben entnommen und dem beauftragten Baugrundlabor (Baugrundlabor Dr. Hölzer, Bruchsal) zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Zur Überprüfung der lithologischen Ansprache des Bohrguts im Gelände wurden an den für die vorliegenden Baugrundverhältnisse charakteristischen Bodenproben folgende bodenmechanische Laborversuche durchgeführt (siehe Anlage 3, Laborbericht Bodenmechanik):

- Bestimmung der Korngrößenverteilung (Nasssiebungen, Siebung / Schlämmung) nach DIN 18123-Nasssiebung (7 Stück)

3.4 Versickerungsversuche

Zur Überprüfung der Eignung der am Standort anstehenden Böden für eine Niederschlagswasserversickerung wurden an 2 Positionen der Untersuchungsfläche (KRB 10 und KRB 13, Lage siehe Anlage 1, Lageplan Bohrungen) Versickerungsversuche durchgeführt. Die Versuche erfolgten in eigens durchgeführten Aufschlüssen in den unter den Auffüllungen anstehenden z.T. bindigen Sanden bei 2 m u. GOK. Die Bewertungsgrundlage ist in Anlage 5, Bestimmung des k_f -Wertes, zu finden.

3.5 Vermessung

Alle Bohransatzpunkte wurden lage- und höhenmäßig eingemessen. Die Ergebnisse sind der Anlage 1, Lageplan Bohrungen bzw. Anlage 4, Nivellement, zu entnehmen.

3.6 Abfallrechtliche Bewertungsgrundlagen

Die Prüfung von Aushubmaterial und Baustoffen hinsichtlich der Verwertbarkeit (abfallrechtliche Bewertung) erfolgt auf Grundlage der von der Ländergemeinschaft Abfall (LAGA) vorgegebenen Richtwerte. Für eine Verwertung/Entsorgung sind auszugsweise die Feststoffwerte gemäß LAGA (2004) in Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2: Auszug aus der LAGA – Richtlinie : Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen Stand; 05.11.2004

Parameter	Dimension	Z 1	Z 2
EOX	mg/kg	3 ¹⁾	10
Mineralölkohlenwasserstoffe	mg/kg	300 (600) ²⁾	1000 (2000) ²⁾
Σ PAK ₁₆ n. EPA	mg/kg	3 (9) ³⁾	30
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,9	3
Σ PCB ₆	mg/kg	0,15	0,5
Arsen	mg/kg	45	150
Blei	mg/kg	210	700
Cadmium	mg/kg	3	10
Chrom (ges.)	mg/kg	180	600
Kupfer	mg/kg	120	400
Nickel	mg/kg	150	500
Quecksilber	mg/kg	1,5	5
Thallium	mg/kg	2,1	7
Zink	mg/kg	450	1500
Cyanide gesamt	mg/kg	3	10
TOC	Mass%	1,5	5
BTX (AKW)	mg/kg	1	1
LHKW	mg/kg	1	1

Quelle: Mitteilung der LAGA 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen, Teil II Technische Regeln, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)“ Stand 05.11.2004

Anmerkungen: ¹⁾ Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen; ²⁾ Die angegebenen Zuordnungswerte gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 C10-C40, darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten; ³⁾ Boden- und Bauschuttmaterial mit Zuordnungswerten >3 mg/kg und ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten eingebaut werden.

4 Ergebnisse

4.1 Geologische Verhältnisse

Anhand der geologischen Aufnahme der Bohrungen kann das Gelände grob in einen südlichen Bereich (KRB 1 – KRB 8) und einen nördlichen Teil (KRB 9 – KRB 16) unterteilt werden.

Die Aufnahme der Bohrungen ergab für den südlichen Bereich folgende Ergebnisse.

- bis ca. 1,3 m u. GOK: Auffüllung: Kies und Sand, z.T. Ziegelbruch, Schotter, z.T. gepflastert bzw. mit Beton versiegelt; überwiegend mitteldichte Lagerung
- bis min. 3,0 m u. GOK: Sand, schluffig, tonig, überwiegend mitteldichte Lagerung
- bis min. 4,7 m u. GOK: Sand, schluffig, tonig, kiesig, mitteldichte bis dichte Lagerung

Für den nördlichen Bereich ergaben sich folgenden Ergebnisse:

- bis ca. 0,6 m u. GOK: Auffüllung: Kies und Sand, z.T. Ziegelbruch, Schotter; nicht in KRB 11, 12
- bis ca. 0,1 m u. GOK: Oberboden: Sand, durchwurzelt; nur in KRB 11, 12
- bis min. 3,0 m u. GOK: Sand, schluffig, überwiegend dichte Lagerung

Die detaillierte Bodenansprache kann den Bohrprofilen in Anlage 2 entnommen werden. Die dazugehörigen Rammprofile können ebenfalls der Anlage 2 entnommen werden.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass der oben dargestellte Untergundaufbau auf den punktförmig ausgeführten Aufschlüssen basiert. Abweichungen hinsichtlich der Zusammensetzung der Böden sowie ihrer Lagerungsdichte zwischen den Untersuchungspunkten können daher - insbesondere innerhalb der Auffüllungen - nicht ausgeschlossen werden.

4.2 Grundwassersituation

Grundwasser wurde bei den Bohrungen bzw. Sondierungen bis zur einer max. Bohrendteufe von 4,7 m nicht angetroffen.

4.3 Ergebnisse der bodenmechanischen Untersuchungen

Die Ergebnisse der an repräsentativ ausgewählten Bodenproben durchgeführten Bodenmechanischen Laboruntersuchungen können den Laborberichten in Anlage 3 entnommen werden. In der Tabelle 3 sind sie zusammenfassend dokumentiert.

Tabelle 3: Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche

Bohrung	Tiefe [m u. GOK]	Schichten gemäß Baugrund- modell	Boden- gruppe nach DIN 18196*	U/Cc	Kornfraktionen [%]				k _f -Wert ¹⁾
					Ton	Schluff	Sand	Kies	
KRB 2	0,4 – 1,2	2	ST*	-/-	12,7	9,1	78,2	0,1	-
KRB 3	1,2 – 2,2	2	ST*	-/-	13,6	4,8	81,4	0,1	-
KRB 3	2,7 – 3,3	2	SU	7,6/1,0	-	7,5	57,6	34,9	-
KRB 3	3,3 – 4,0	2	ST*	156,8/30,5	10,1	9,8	76,6	3,5	-
KRB 6	0,5 – 1,3	2	ST*	-/-	18,3	14,5	67,2	-	-
KRB 6	1,3 – 2,3	2	ST*	-/-	10,8	10,2	79,0	0,0	-
KRB 6	2,9 – 3,5	2	ST	8,2/1,2	7,2	2,5	61,5	28,8	4,0 x 10 ⁻⁵
KRB 10	1,9 – 2,9	2	SU*	-/-	10,5	12,1	75,8	1,6	-
KRB 13	1,6 – 2,6	2	SU	-/-	-	13,9	86,1	-	-

-/: nicht berechnet; ¹⁾ der k_f-Wert wurde nach Möglichkeit im Rahmen der Siebanalyse berechnet (siehe Anlage 3, Laborbericht Bodenmechanik; U = Unförmigkeitszahl, Cc = Krümmungszahl)

4.4 Organoleptische Überprüfung auf Bodenverunreinigungen

Das Bohrgut wies keine geruchlichen und visuellen Auffälligkeiten auf.

4.5 Versickerungsversuche

In folgender Tabelle 4 sind die berechneten k_f – Werte der Versickerungsversuche dargestellt. Die Protokolle der Versuchsdurchführung sind in Anlage 6 ersichtlich.

Tabelle 4: Ergebnisse des Versickerungsversuchs

Untersuchungs-abschnitt [Lfd. Nr.]	Bodenart	Mittelwert Durchfluss Q [m/s]	Durchlässigkeitsbeiwert k_f [m/s]
KRB 10	Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach tonig	$1,53 \cdot 10^{-6}$	$6,23 \cdot 10^{-6}$
KRB 13	Mittelsand, feinsandig, schwach tonig, schwach schluffig	$3,21 \cdot 10^{-6}$	$1,56 \cdot 10^{-5}$
Mittelwert		$2,37 \cdot 10^{-6}$	$1,09 \cdot 10^{-5}$

Die berechneten k_f -Werte liegen im Bereich zwischen $1,56 \cdot 10^{-5}$ m/s und $6,23 \cdot 10^{-6}$ m/s bzw. im Mittel bei $1,09 \cdot 10^{-5}$ m/s. Für die untersuchte Fläche kann somit für die unter den Auffüllungen anstehenden Sande in 2 m Tiefe ein gemittelter k_f -Wert von ca. $1,1 \cdot 10^{-5}$ m/s angesetzt werden

Wie aus der nachfolgenden

Abbildung 1 ersichtlich, liegen die berechneten k_f -Werte damit in dem für die jeweils angetroffene Bodenart zu erwartenden Bereich.

Abbildung 1: Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte und entwässerungstechnischer Versickerungsbereich (grau), rot = im Untersuchungsgelände zu erwartende Beiwerte (Quelle:/6/)

4.1 Abfallrechtliche Bewertung

Es ergaben sich keine Hinweise auf mögliche Belastungen der geogenen Böden. Abfallrechtlich sind sie mit Z0 gemäß LAGA Boden (2004) zu bewerten. Die orientierend untersuchte Auffüllung im Südteil weist eine erhöhten Kupfer und TOC-Gehalt im Feststoff sowie eine erhöhte Sulfat-Konzentration im Eluat auf, was eine Einstufung zu Z2 gemäß LAGA Boden (2004) bedingt.

Die abfallrechtlichen Zuordnungen sind der Anlage 7 zu entnehmen. Die abschließende abfallrechtliche Einstufung sollte aufgrund von Haufwerksbehebungen nach LAGA PN98 durchgeführt werden.

5 Bautechnische Beurteilung

5.1 Bodengruppen, Bodenklassen, Frostsicherheit

In der nachfolgenden Tabelle 5 sind die gängigen bautechnischen Kenndaten bzw. Bodenklassifizierungen für Ausschreibungen etc. aufgeführt.

Tabelle 5: Bautechnische Klassifizierung

		Auffüllungen (Schicht 1)	Sande (Schicht 2)
Beschreibung		Kiese, sandig, z.T. Ziegelbruch, Schotter	Sande, schluffig, tonig, z.T. bindig, ab ca. 3,0 m u GOK kiesig, überwiegend mitteldicht bis dicht gelagert
Tiefenlage	m u. GOK	0,0 m - max. 0,6 m (nördlicher Bereich) 0,0 m - 1,3 m südlicher Bereich	0,6 m bis max. 4,7 m
Bodengruppe nach DIN 18196		[GU, SU]	ST*, SU*, SU. ST
Bodenklasse nach DIN 18300 (2009) ¹⁾		3	3 - 4
Frostempfindlichkeitsklasse gem. ZTV E-StB		F2 (mittel frostempfindlich)	F2-F3 (mittel bis sehr frostempfindlich)

¹⁾ Norm aufgehoben, informativ

Hinsichtlich der Einstufung in eine Bodenklasse nach DIN 18300 ist grundsätzlich anzumerken, dass in Auffüllungsbereichen das Vorhandensein von Fundament- und Bauwerksresten oder von größeren Gesteinsbrocken als möglich anzusehen ist, so dass hier auch die Bodenklassen 5 bis 6, teilweise auch 7, vorhanden sein können

5.2 Gebäudeabdichtung

Bei Lage der Gründungssohlen bzw. von Gebäudeteilen (z.B. Tiefgarage) innerhalb der bindigen Sande kann es in den Arbeitsräumen zum Aufstau von Sickerwasser kommen, sodass eine Abdichtung gemäß DIN 18195-6 erforderlich sein wird.

5.3 Erdbebenwirkung

Zur Berücksichtigung der Erdbebenwirkung (Erdbebenzone 1) ist gem. DIN 4149 (Ausgabe 04.2005) für die auf dem Untersuchungsgelände vorliegenden Untergrundverhältnisse die Untergrundklasse S sowie die Baugrundklasse C anzusetzen.

5.4 Frostzone

Das untersuchte Gelände liegt nach dem Kommentar zu ZTV E-StB 09 /2/ in der Frosteinwirkzone I, Gebiet 2, in der Frosteindringtiefen z_F von 90 bis 95 cm zu erwarten sind.

5.5 Beurteilung der Versickerungsfähigkeit

Bei der Bewertung der Versickerungsfähigkeit wird auf das Arbeitsblatt DWA-A138 /6/ als anerkanntes Regelwerk Bezug genommen. Weiter kann Band 2 des Bundesverbandes Boden: „Regenwasserversickerung und Bodenschutz“ /7/ herangezogen werden.

Bei der Versickerung von Niederschlagswässern benennt das DWA Regelwerk /6/ als entwässerungstechnisch geeignete Versickerungsbereiche k_f – Werte von 1×10^{-3} m/s bis 1×10^{-6} m/s. Größere aber auch kleinere Durchlässigkeitsbeiwerte sind nicht erwünscht, da bei einem k_f –Wert $> 1 \times 10^{-3}$ m/s das zu versickernde Wasser zu schnell und ohne ausreichende chemische und biologische Reinigung durch den durchströmten Boden dem Grundwasser zugeführt wird. Sind dagegen die k_f –Werte $< 1 \times 10^{-6}$ m/s, führt dies zum Wassereinstau (z.B. Seenbildung) und zur Vernässung des Bodens und zur Entstehung anaerober Milieuverhältnisse. Des Weiteren sollte nach Angaben des DWA-A138 /6/ der Abstand der Versickerungsanlage zum höchsten mittleren Grundwasserstand mindestens 1 m betragen.

Die Versickerungsversuche ergaben für die untersuchten Böden einen mittleren k_f -Wert von $1,1 \times 10^{-5}$ m/s. Dieser erfüllt demnach die Vorgaben der DWA-A 138 hinsichtlich einer wirksamen Versickerung.

Eine Versickerung ist an den untersuchten Standorten potentiell möglich. Wir empfehlen nach genauer Festlegung der Lage der Versickerungsanlage weitere Versickerungsversuche durchführen zu lassen.

6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

6.1 Allgemeine Baugrundbeurteilung

Die bis durchschnittlich 0,6 m u. GOK anstehenden Auffüllungen (Schicht (1)) sind aufgrund ihrer Inhomogenität nur bedingt für eine Gründung von Gebäudeteilen geeignet. Sofern Fundamentsohlen oder Sohlen von Bodenplatten etc. im Bereich der Auffüllungen zu liegen kommen, sind gründungstechnische Zusatzmaßnahmen erforderlich.

Die darunter anstehende Schicht (2) (Sande, z.T. bindig) sind als gut tragfähige Böden einzustufen. Diese Böden sind in Abhängigkeit ihres Feinkornanteils empfindlich gegenüber Nässe, Frost und direkten Beanspruchungen (z.B. Befahren mit Fahrzeugen). Die o.g. Tragfähigkeit ist daher nur bei einer nicht aufgeweichten oder aufgelockerten Fläche gegeben.

Die Gründung von Gebäuden mit Tiefgarage gemäß den uns vorliegenden Skizzen kommt voraussichtlich in den z.T. bindigen Sanden (Schicht 2) zum Liegen. In bzw. auf dieser Bodensicht ist eine Gründung auf einer Bodenplatte bzw. mit Streifen- und Einzel-fundamenten realisierbar. Je nach Art und Gründung des Bauwerkes kann es erforderlich werden, ein Bettungspolster aus einem abgestuften Korngemisch einzubauen

Art und Umfang der erforderlichen gründungstechnischen Maßnahmen können erst nach Vorliegen von Daten zum geplanten Bauprojekt (Art des Bauwerks, aufkommende Lasten, Setzungsempfindlichkeit etc.) abschließend definiert werden.

Wir empfehlen daher, nach Vorliegen dieser Daten, eine detaillierte Baugrundbewertung und Gründungsempfehlung durchführen zu lassen. Ggf. sind hierzu weitere Bodenuntersuchungen erforderlich.

6.2 Wasserhaltung

Eine Wasserhaltung ist nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht notwendig. Witte-rungsbedingt muss jedoch mit Tagwässern und einer Stauwasserbildung gerechnet werden. Sollte während des Offenstandes der Baugrube ein Wasserzutritt erfolgen, ist dieses unverzüglich zu fassen und aus dem Baufeld zu leiten.

6.3 Baugruben und Leitungsgräben

Bei der Herstellung von Baugruben und Leitungsgräben ist die DIN 4124 zu beachten. Bei Aushubarbeiten mit einer Tiefe bis maximal 1,25 m u. GOK kann hiernach senkrecht geböscht werden, wenn die Kurzzeitstandfestigkeit des Bodens gegeben ist.

Sind tiefere Baugruben bzw. Gräben erforderlich, können die Böschungen innerhalb von Bodenschichten mindestens steifer Konsistenz mit einem maximalen Winkel von $\beta \leq 60^\circ$ (bei nichtbindigen Böden oder weicher Konsistenz $\beta \leq 45^\circ$) ausgeführt werden. Dabei ist durch den Bauablauf sicherzustellen, dass Fahrzeuge bis 12 t Gesamtgewicht einen Abstand von mindestens 1,0 m zur Böschungsoberkante einhalten. Fahrzeuge über 12 t Gesamtgewicht müssen einen Abstand von mindestens 2,0 m zur Böschungsoberkante einhalten.

Die Standfestigkeit der Böschungen ist ständig zu beobachten. Sollten bei den Erdarbeiten fließende bzw. nicht standfeste Bodenschichten angetroffen werden, sind die Böschungen (z.B. durch Abflachen) den geostatischen Erfordernissen entsprechend anzupassen. Im Zweifelsfall sollte der Baugrundgutachter erneut und rechtzeitig eingeschaltet werden.

Um Erosionsschäden zu vermeiden, empfehlen wir, die Böschungen mit Baufolie gegen Witterungseinflüsse zu schützen.

Sofern die in Abschnitt 4.2.5 der DIN 4124 genannten Einschränkungen zutreffen (z.B. Baugruben mit einer Tiefe größer 5,0 m u. GOK), ist die Standsicherheit der Baugrubenböschungen nach DIN 4084 nachzuweisen.

Im Falle unzureichender Platzverhältnisse ist ggf. ein Verbau (z.B. Trägerbohlwand) vorzusehen. Die Standsicherheit von Baugrubenumschließungen ist dann - sofern keine Regelstatik vorliegt - gemäß den *Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“* (EAB) nachzuweisen /11/.

6.4 Allgemeine Hinweise und Empfehlungen

Vor Baubeginn ist ggf. anstehender Oberboden abzuziehen. Untergrundplanien sind mit einer Schaufel mit glatter Schneide rückschreitend sauber abzuziehen und anschließend sorgfältig zu verdichten. Hierbei ist das Verdichtungsgerät auf die Untergrundverhältnisse abzustimmen.

Freigelegte Untergrundplanien sind grundsätzlich gegen Witterungseinflüsse (Niederschlag, Frost usw.) zu schützen.

Anstehende bindige bzw. gemischtkörnige Böden können bei Wasserzutritt stark aufweichen. Diese Eigenschaft wird durch mechanische Beanspruchung (z.B. LKW- oder Baggerverkehr) verstärkt. Wir empfehlen daher, im Rahmen der baubetrieblichen Planung die Anlage von Baustraßen bzw. die Befestigung der Arbeitsplätze von schwerem Gerät, um einem Aufweichen dieser Böden entgegenzuwirken.

Bei der Verdichtung des Untergrundplanums ist mit äußerster Vorsicht vorzugehen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die anstehenden bindigen und gemischtkörnigen Böden unter dynamischer Beanspruchung zur Entfestigung bzw. zum Aufweichen neigen. Ggf. ist das Untergrundplanum ausschließlich statisch - besser: knetend (z.B. Schafffußwalze ohne Vibration) - zu verdichten. Um einem Aufweichen der bindigen Böden entgegenzuwirken, empfehlen wir weiterhin, die Erdarbeiten ausschließlich mit vor-Kopf arbeitenden Geräten durchzuführen und die Anlage von Baustraßen bzw. die Befestigung der Arbeitsplätze von schwerem Gerät.

Freigelegte Untergrundplanien sind gegen Witterungseinflüsse (Niederschlag, Frost usw.) zu schützen. Durch Niederschlagswasser aufgeweichte oder durchnässte Zonen sind mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand nicht mehr nachzubessern. Sie müssen dann gegen ein gut verdichtbares, kornabgestuftes Kies-Sand-Gemisch, welches lagenweise einzubauen und auf 100 % der einfachen Proctordichte zu verdichten ist, ausgetauscht werden.

Die im Rahmen der Erdarbeiten ggf. anfallenden geogenen nichtbindigen Sande sind aus bautechnischer Sicht ggf. zum Wiedereinbau auf der Baustelle geeignet. Ein möglicher Wiedereinbau sollte mit dem Gutachter abgestimmt werden.

Der für den Wiedereinbau vorgesehene Erdaushub sollte auf dem Baugelände geordnet gelagert werden. Dieser Aushub ist, z.B. durch Abdecken mit Baufolie, gegen Tagwasser zu schützen.

Sämtliche baugrundtechnischen Empfehlungen dieses orientierenden Gutachtens basieren auf den lokalen Aufschlüssen der durchgeführten KRB/DPH und den vorliegenden Angaben zu Baumaßnahme.

Sollten während der Bauarbeiten sich abweichend verhaltende oder weniger tragfähige Baugrundbereiche angetroffen werden, ist der Baugrundgutachter zur Festlegung eventuell notwendiger Anpassungsmaßnahmen erneut und rechtzeitig einzuschalten.

Wir empfehlen, nach Vorliegen der Daten zum geplanten Bauwerk, eine detaillierte Baugrundbewertung und Gründungsempfehlung durchführen zu lassen. Ggf. sind hierzu weitere Bodenuntersuchungen erforderlich.

Die vorliegende orientierende Baugrundbewertung ist nicht zur Preiskalkulation im Rahmen von Ausschreibungen von Baumaßnahmen auf dem Gelände verwendbar.

Anlage 1 Lageplan

Legende:

KRB/DPH 3

Kleinrammbohrung/
schwere Rammsondierung

Proj.-Nr.: 934 157

Bearbeiter: T. Heyd

Zeich.-Nr.: 934 157 L1

gezeichnet: Ü. Dobusch

Datum: 19.12.2018

Grundlage:

geändert:

Barthelsmühling 18
76870 Kandel/Pfalz
Tel: 07275/9857-0
Fax: 07275/9857-99
www.rskgroup.de

Anlage 1.2

Maßstab: 1:1000 (A4)

Lagerplan mit Bohrungen

Neustadt, westlich Mußbacher Bahnhof

Auftraggeber: Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße

Anlage 2 Bohr- und Rammprofile der Kleinrammbohrun- gen

16 Seiten

KRB 1

Bohransatzpunkt: 148,99 m+NHN

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	07.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 2

Bohransatzpunkt: 148,92 m+NHN

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	07.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 3

Ansatzhöhe: 148,83 m+NHN

DPH 3

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	07.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

WST - GmbH
Reg. MA 335840

KRB 4

Bohransatzpunkt: 149,02 m+NHN

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116 Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	
Bearb.	07.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.		Geowiss.	
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 5

Bohransatzpunkt: 149,02 m+NHN

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	07.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 6

Bohransatzpunkt: 148,95 m+NHN

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	07.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 7

Bohransatzpunkt: 148,99 m+NHN

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	07.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.		Geowiss.	
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 8

Ansatzhöhe: 148,98 m+NHN

DPH 8

0 5 10 15 20 25 30

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	07.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 9

Bohransatzpunkt: 149,05 m+NHN

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	08.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 10

Bohransatzpunkt: 149,06 m+NHN

m+NHN

Auffüllung, Oberboden: Sand, kiesig, Wurzeln, Schotter, dunkelbraun, trocken, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren

Sand, schluffig, hellbraun, trocken, schwer zu bohren

Sand, stark schluffig, schwach tonig, braungrau, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	08.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 11

Bohransatzpunkt: 148,49 m+NHN

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	08.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 12

Ansatzhöhe: 148,57 m+NHN

DPH 12

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	08.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 13

Bohransatzpunkt: 148,98 m+NHN

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	08.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 14

Bohransatzpunkt: 149,03 m+NHN

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	08.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 15

Bohransatzpunkt: 148,79 m+NHN

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	08.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 16

Ansatzhöhe: 148,87 m+NHN

DPH 16

Neustadt an der Weinstraße - Mußbach

Sondierprofil nach DIN 4023

	Datum	Name	Projekt-Nr.: 181116
Gez.	13.11.2018	L. Krupp, M.Sc. Geowiss.	Maßstab: 1:30 Blattgröße: DIN A4
Bearb.	08.11.2018	P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.	
Gepr.			
Ges.			

RSK Alenco GmbH

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Anlage 3 Laborbericht Bodenmechanik

9 Seiten

Baugrundlabor Dr. Hölzer
 Hanfröste 1
 76646 Bruchsal
 07251-934931

Bearbeiter: Dr. Hölzer

Datum: 21.11.18

Körnungslinie

Neustadt, westl. Mußbacher Bahnhof
 Projekt-Nr.: 934157

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 07.11.18

Art der Entnahme:

Arbeitsweise: Kombinierte Sieb.-Sedimentationsanalyse nach DIN EN ISO 17892-4

Bezeichnung:	KRB 10	Bemerkungen:	
Bodenart:	mS, fs, t', u', gs'	Entnommen durch: RSK Alenco	Anlage: Bericht:
Tiefe:	1,9 - 2,9 m		
k [m/s] (Beyer):	-		
Entnahmestelle:			
U/Cc	-/-		
T/U/S/G [%]:	10.5/12.1/75.8/1.6		
Bodengruppe nach DIN 18196:	SU*		

Baugrundlabor Dr. Hölzer
 Hanfröste 1
 76646 Bruchsal
 07251-934931

Bearbeiter: Dr. Hölzer

Datum: 21.11.18

Körnungslinie

Neustadt, westl. Mußbacher Bahnhof
 Projekt-Nr.: 934157

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 07.11.18

Art der Entnahme:

Arbeitsweise: Naßsiebung nach DIN EN ISO 17892-4

Bezeichnung:	KRB 13	Bemerkungen:	
Bodenart:	mS, fs, t', u'	Entnommen durch: RSK Alenco	Anlage: Bericht:
Tiefe:	1,6 - 2,6 m		
k [m/s] (Beyer):	-		
Entnahmestelle:			
U/Cc	-/-		
T/U/S/G [%]:	- /13.9/86.1/ -		
Bodengruppe nach DIN 18196:	SU		

Baugrundlabor Dr. Hölzer
 Hanfröste 1
 76646 Bruchsal
 07251-934931

Bearbeiter: Dr. Hölzer

Datum: 21.11.18

Körnungslinie

Neustadt, westl. Mußbacher Bahnhof
 Projekt-Nr.: 934157

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 07.11.18

Art der Entnahme:

Arbeitsweise: Kombinierte Sieb.-Sedimentationsanalyse nach DIN EN ISO 17892-4

Bezeichnung:	KRB 6	Bemerkungen:	
Bodenart:	S, t, u'	Entnommen durch: RSK Alenco	Anlage: Bericht:
Tiefe:	0,5 - 1,3 m		
k [m/s] (Beyer):	-		
Entnahmestelle:			
U/Cc	-/-		
T/U/S/G [%]:	18.3/14.5/67.2/-		
Bodengruppe nach DIN 18196:	ST*		

Baugrundlabor Dr. Hölzer
 Hanfröste 1
 76646 Bruchsal
 07251-934931

Bearbeiter: Dr. Hölzer

Datum: 21.11.18

Körnungslinie

Neustadt, westl. Mußbacher Bahnhof
 Projekt-Nr.: 934157

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 07.11.18

Art der Entnahme:

Arbeitsweise: Kombinierte Sieb.-Sedimentationsanalyse nach DIN EN ISO 17892-4

Bezeichnung:	KRB 3	Bemerkungen: Entnommen durch: RSK Alenco	Anlage:	Bericht:
Bodenart:	mS, fs, t', u', gs'			
Tiefe:	3,3 - 4,0 m			
k [m/s] (Beyer):	-			
Entnahmestelle:				
U/Cc	156.8/30.5			
T/U/S/G [%]:	10.1/9.8/76.6/3.5			
Bodengruppe nach DIN 18196:	ST*			

Baugrundlabor Dr. Hölzer
 Hanfröste 1
 76646 Bruchsal
 07251-934931

Bearbeiter: Dr. Hölzer

Datum: 21.11.18

Körnungslinie

Neustadt, westl. Mußbacher Bahnhof
 Projekt-Nr.: 934157

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 07.11.18

Art der Entnahme:

Arbeitsweise: Kombinierte Sieb.-Sedimentationsanalyse nach DIN EN ISO 17892-4

Bezeichnung:	KRB 6	Bemerkungen: Entnommen durch: RSK Alenco	Anlage: Bericht:
Bodenart:	S, mg, t', fg'		
Tiefe:	2,9 - 3,5 m		
k [m/s] (Beyer):	$4.0 \cdot 10^{-5}$		
Entnahmestelle:			
U/Cc	8.2/1.2		
T/U/S/G [%]:	7.2/2.5/61.5/28.8		
Bodengruppe nach DIN 18196:	ST		

Baugrundlabor Dr. Hölzer
 Hanfröste 1
 76646 Bruchsal
 07251-934931

Bearbeiter: Dr. Hölzer

Datum: 21.11.18

Körnungslinie

Neustadt, westl. Mußbacher Bahnhof
 Projekt-Nr.: 934157

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 07.11.18

Art der Entnahme:

Arbeitsweise: Kombinierte Sieb.-Sedimentationsanalyse nach DIN EN ISO 17892-4

Bezeichnung:	KRB 2	Bemerkungen: Entnommen durch: RSK Alenco	Anlage: Bericht:
Bodenart:	mS, fs, t', u'		
Tiefe:	0,4 - 1,2 m		
k [m/s] (Beyer):	-		
Entnahmestelle:	-/-		
T/U/S/G [%]:	12.7/9.1/78.2/0.1		
Bodengruppe nach DIN 18196:	ST*		

Baugrundlabor Dr. Hölzer
 Hanfröste 1
 76646 Bruchsal
 07251-934931

Bearbeiter: Dr. Hölzer

Datum: 21.11.18

Körnungslinie

Neustadt, westl. Mußbacher Bahnhof
 Projekt-Nr.: 934157

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 07.11.18

Art der Entnahme:

Arbeitsweise: Kombinierte Sieb.-Sedimentationsanalyse nach DIN EN ISO 17892-4

Bezeichnung:	KRB 3	Bemerkungen: Entnommen durch: RSK Alenco	Anlage: Bericht:
Bodenart:	mS, fs, t', gs'		
Tiefe:	1,2 - 2,2 m		
k [m/s] (Beyer):	-		
Entnahmestelle:	-/-		
T/U/S/G [%]:	13.6/4.8/81.4/0.1		
Bodengruppe nach DIN 18196:	ST*		

Baugrundlabor Dr. Hölzer
 Hanfröste 1
 76646 Bruchsal
 07251-934931

Bearbeiter: Dr. Hölzer

Datum: 21.11.18

Körnungslinie

Neustadt, westl. Mußbacher Bahnhof
 Projekt-Nr.: 934157

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 07.11.18

Art der Entnahme:

Arbeitsweise: Naßsiebung nach DIN EN ISO 17892-4

Bezeichnung:	KRB 3	Bemerkungen: Entnommen durch: RSK Alenco	Anlage: Bericht:
Bodenart:	S, mg, u', gg'		
Tiefe:	2,7 - 3,3 m		
k [m/s] (Beyer):	$8.9 \cdot 10^{-5}$		
Entnahmestelle:			
U/Cc	7.6/1.0		
T/U/S/G [%]:	- /7.5/57.6/34.9		
Bodengruppe nach DIN 18196:	SU		

Baugrundlabor Dr. Hölzer
 Hanfröste 1
 76646 Bruchsal
 07251-934931

Bearbeiter: Dr. Hölzer

Datum: 21.11.18

Körnungslinie

Neustadt, westl. Mußbacher Bahnhof
 Projekt-Nr.: 934157

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 07.11.18

Art der Entnahme:

Arbeitsweise: Kombinierte Sieb.-Sedimentationsanalyse nach DIN EN ISO 17892-4

Bezeichnung:	KRB 6	Bemerkungen: Entnommen durch: RSK Alenco	Anlage: Bericht:
Bodenart:	mS, fs, t', u'		
Tiefe:	1,3 - 2,3 m		
k [m/s] (Beyer):	-		
Entnahmestelle:	-/-		
T/U/S/G [%]:	10.8/10.2/79.0/0.0		
Bodengruppe nach DIN 18196:	ST*		

Anlage 4 Nivellement

1 Seite

Anlage 5 Bestimmung des k_f -Wertes

Zur Durchführung der Versickerungsversuche wurde ein Kunststoffvollrohr eingestellt und der Versickerungsversuch als Bohrloch-Versickerungsversuch bzw. Open-End Test durchgeführt (siehe Anlage 6, Protokolle Versickerungsversuche). Von einer bestimmten Füllhöhe ausgehend wird die Versickerungsrate je Zeiteinheit ermittelt. Die Versuchsdaten und die Auswertung können Anlage 6 entnommen werden.

Bei dieser Versuchsausführung ergibt sich mit unten stehender Formel ein Durchlässigkeitswert k_f . Bei dieser Versuchsdurchführung wird zunächst der Durchfluss Q indirekt ermittelt, um anschließend in die Hauptformel eingesetzt zu werden.

$$Q = A * \frac{DH}{DT}$$

- A = Fläche des Bohrloches [cm^2]
- DH = Differenz Messhöhe zur Ausgangshöhe [cm]
- DT = Zeitdifferenz [min]
- Q = Durchfluss [m^3/s]

Eingesetzt in die folgende Formel ergibt sich der Durchlässigkeitsbeiwert k_f für die wassergesättigte Bodenzone:

$$k_f = \frac{Q}{5,5} * r^2 * H$$

- k_f = Durchlässigkeitsbeiwert [m/s]
- Q = Wasserzugabe/Durchfluss [m^3/s]
- r = Bohrlochradius [m]
- H = Höhe Wassersäule [m]

Anlage 6 Protokolle der Versickerungsversuche

4 Seiten

WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 6, 69214 Eppelheim

Projekt: Neustadt an der Weinstraße - Mußbach
WST-Proj.-Nr: 181116
Ausführung: P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.

VV im ausgebauten Bohrloch (Vollrohr)

Versuch Nr.: 1 **KRB 10** **Versuchstiefe: 2,00** **m u. GOK** **Open-End-Test in ungesättigter Bodenzone**
08.11.2018

h = Wassersäule im Rohr [m]	t = Zeit [sek.]	Absenkung im Vollrohr [m]	Q [m³] gesamt	Q [m³/s]	
2,000	0	0	0	0	Mittelwert Q [m³/s]: 1,56E-06
1,974	30	0,026	4,70E-05	1,57E-06	
1,948	60	0,052	9,41E-05	1,57E-06	
1,922	90	0,078	1,41E-04	1,57E-06	
1,895	120	0,105	1,90E-04	1,63E-06	Höhe d. Wassersäule zu Beginn [m] 2,00
1,845	180	0,155	2,80E-04	1,51E-06	Durchmesser Messrohr [m]: 0,048
1,793	240	0,207	3,75E-04	1,57E-06	1 cm Absenkung = m³ 1,81E-05
1,742	300	0,258	4,67E-04	1,54E-06	1 cm Absenkung = ml 18,10
1,690	360	0,310	5,61E-04	1,57E-06	Radius Messrohr [m] 0,024
					Mittelwert h [m] 1,868

Auswertung (nach Prinz 1977, S. 76/77 2.85.c):

$$k_f = \frac{Q \text{ [m}^3\text{/s]}}{5,5 \times r \text{ [m]} \times h \text{ [m]}}$$

$$k_f = \frac{1,56E-06 \text{ m}^3\text{/s}}{0,247 \text{ m}^2} =$$

Mit: **Q = Wasserzugabe**
r = Radius Messrohr
h = Höhe Wassersäule
5,5 = Formelkonstante

$$\underline{\underline{6,35E-06 \text{ m/s}}}$$

Verdichtung während der Bohrung kann zu veränderten Versickerungsraten führen!

WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 6, 69214 Eppelheim

Projekt: Neustadt an der Weinstraße - Mußbach
WST-Proj.-Nr: 181116
Ausführung: P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.

VV im ausgebauten Bohrloch (Vollrohr)

Versuch Nr.: 2 **KRB 10** **Versuchstiefe: 2,00** **m u. GOK** **Open-End-Test in ungesättigter Bodenzone**
08.11.2018

h = Wassersäule im Rohr [m]	t = Zeit [sek.]	Absenkung im Vollrohr [m]	Q [m³] gesamt	Q [m³/s]	
2,000	0	0	0	0	Mittelwert Q [m³/s]: 1,51E-06
1,975	30	0,025	4,52E-05	1,51E-06	
1,950	60	0,050	9,05E-05	1,51E-06	
1,925	90	0,075	1,36E-04	1,51E-06	
1,900	120	0,100	1,81E-04	1,51E-06	Höhe d. Wassersäule zu Beginn [m] 2,00
1,850	180	0,150	2,71E-04	1,51E-06	Durchmesser Messrohr [m]: 0,048
1,800	240	0,200	3,62E-04	1,51E-06	1 cm Absenkung = m³ 1,81E-05
1,750	300	0,250	4,52E-04	1,51E-06	1 cm Absenkung = ml 18,10
1,700	360	0,300	5,43E-04	1,51E-06	Radius Messrohr [m] 0,024
					Mittelwert h [m] 1,872

Auswertung (nach Prinz 1977, S. 76/77 2.85.c):

$$k_f = \frac{Q \text{ [m}^3\text{/s]}}{5,5 \times r \text{ [m]} \times h \text{ [m]}}$$

$$k_f = \frac{1,51E-06 \text{ m}^3\text{/s}}{0,247 \text{ m}^2} =$$

Mit: **Q = Wasserzugabe**
r = Radius Messrohr
h = Höhe Wassersäule
5,5 = Formelkonstante

$$\underline{\underline{6,10E-06 \text{ m/s}}}$$

Verdichtung während der Bohrung kann zu veränderten Versickerungsraten führen!

WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 6, 69214 Eppelheim

Projekt: Neustadt an der Weinstraße - Mußbach
WST-Proj.-Nr: 181116
Ausführung: P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.

VV im ausgebauten Bohrloch (Vollrohr)

Versuch Nr.: 1 **KRB 13** **Versuchstiefe: 2,00** **m u. GOK** **Open-End-Test in ungesättigter Bodenzone**
08.11.2018

h = Wassersäule im Rohr [m]	t = Zeit [sek.]	Absenkung im Vollrohr [m]	Q [m³] gesamt	Q [m³/s]	
2,000	0	0	0	0	Mittelwert Q [m³/s]: 3,34E-06
1,885	20	0,115	2,08E-04	1,04E-05	
1,780	40	0,220	3,98E-04	9,50E-06	
1,715	60	0,285	5,16E-04	5,88E-06	
1,650	80	0,350	6,33E-04	5,88E-06	Höhe d. Wassersäule zu Beginn [m] 2,00
1,600	100	0,400	7,24E-04	4,52E-06	Durchmesser Messrohr [m]: 0,048
1,555	120	0,445	8,05E-04	4,07E-06	1 cm Absenkung = m³ 1,81E-05
1,520	140	0,480	8,69E-04	3,17E-06	1 cm Absenkung = ml 18,10
1,490	160	0,510	9,23E-04	2,71E-06	Radius Messrohr [m] 0,024
1,470	180	0,530	9,59E-04	1,81E-06	Mittelwert h [m] 1,531
1,440	200	0,560	1,01E-03	2,71E-06	
1,420	220	0,580	1,05E-03	1,81E-06	
1,405	240	0,595	1,08E-03	1,36E-06	
1,385	260	0,615	1,11E-03	1,81E-06	
1,375	280	0,625	1,13E-03	9,05E-07	
1,365	300	0,635	1,15E-03	9,05E-07	
1,355	320	0,645	1,17E-03	9,05E-07	
1,345	340	0,655	1,19E-03	9,05E-07	
1,335	360	0,665	1,20E-03	9,05E-07	

Auswertung (nach Prinz 1977, S. 76/77 2.85.c):

$$k_f = \frac{Q \text{ [m}^3\text{/s]}}{5,5 \times r \text{ [m]} \times h \text{ [m]}}$$

$$k_f = \frac{3,34E-06 \text{ m}^3\text{/s}}{0,202 \text{ m}^2} =$$

Mit: **Q = Wasserzugabe**
r = Radius Messrohr
h = Höhe Wassersäule
5,5 = Formelkonstante

$$\underline{\underline{1,65E-05 \text{ m/s}}}$$

Verdichtung während der Bohrung kann zu veränderten Versickerungsraten führen!

WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 6, 69214 Eppelheim

Projekt: Neustadt an der Weinstraße - Mußbach
WST-Proj.-Nr: 181116
Ausführung: P. Spiekermann, M.Sc. Geowiss.

VV im ausgebauten Bohrloch (Vollrohr)

Versuch Nr.: 2 **KRB 13** **Versuchstiefe:** 2,00 **m u. GOK** **Open-End-Test in ungesättigter Bodenzone**
08.11.2018

h = Wassersäule im Rohr [m]	t = Zeit [sek.]	Absenkung im Vollrohr [m]	Q [m³] gesamt	Q [m³/s]	
2,000	0	0	0	0	Mittelwert Q [m³/s]: 3,07E-06
1,925	20	0,075	1,36E-04	6,79E-06	
1,820	40	0,180	3,26E-04	9,50E-06	
1,715	60	0,285	5,16E-04	9,50E-06	
1,660	80	0,340	6,15E-04	4,98E-06	Höhe d. Wassersäule zu Beginn [m] 2,00
1,605	100	0,395	7,15E-04	4,98E-06	Durchmesser Messrohr [m]: 0,048
1,560	120	0,440	7,96E-04	4,07E-06	1 cm Absenkung = m³ 1,81E-05
1,535	140	0,465	8,41E-04	2,26E-06	1 cm Absenkung = ml 18,10
1,515	160	0,485	8,78E-04	1,81E-06	Radius Messrohr [m] 0,024
1,500	180	0,500	9,05E-04	1,36E-06	Mittelwert h [m] 1,565
1,480	200	0,520	9,41E-04	1,81E-06	
1,470	220	0,530	9,59E-04	9,05E-07	
1,455	240	0,545	9,86E-04	1,36E-06	
1,440	260	0,560	1,01E-03	1,36E-06	
1,430	280	0,570	1,03E-03	9,05E-07	
1,420	300	0,580	1,05E-03	9,05E-07	
1,410	320	0,590	1,07E-03	9,05E-07	
1,400	340	0,600	1,09E-03	9,05E-07	
1,390	360	0,610	1,10E-03	9,05E-07	

Auswertung (nach Prinz 1977, S. 76/77 2.85.c):

$$k_f = \frac{Q \text{ [m}^3\text{/s]}}{5,5 \times r \text{ [m]} \times h \text{ [m]}}$$

$$k_f = \frac{3,07E-06 \text{ m}^3\text{/s}}{0,207 \text{ m}^2} =$$

Mit: **Q = Wasserzugabe**
r = Radius Messrohr
h = Höhe Wassersäule
5,5 = Formelkonstante

$$\underline{\underline{1,48E-05 \text{ m/s}}}$$

Verdichtung während der Bohrung kann zu veränderten Versickerungsraten führen!

Anlage 7 Abfallrechtliche Zuordnungen

28 Seiten

Probenahme:	RSK Alenco GmbH Abfallrechtliche Zuordnung	Prüfstelle Analytik:
RSK Alenco GmbH Barthelsmühlring 18 76870 Kandel 07275/9857-0		Görtler Analytical Services GmbH Johann-Sebastian-Bach Str. 40 D- 85591 Vaterstetten
Projekt (Nummer/Name):	934157, Neustadt westlich Mußbacher Bahnhof	

Angaben zur Probe

Probenbezeichnung	Labor-Nr.	Anmerkungen
MP KRB 1 – 7, 0,0 –0,6	V1828595	

Angaben zur Anfallstelle und Materialmenge

Anfallstelle	Neustadt an der Weinstraße OT Mußbach, westlich des Bahnhofes	Menge/ Lagerung	Geschätzte Menge ges.	t	250	m³
			als Haufwerk: ☐	in situ: ☒		
			in Containern: ☐	Anzahl:		St.
				Vol./St:		m³

Vorhandene Unterlagen

Analytik		Original	Eluat	Formblätter	Anzahl
LAGA Boden M20 (2004)	☒	☒	☒		
VwV Boden BaWü (2007)	☐	☐	☐	PN98 ☒	1 St.
LAGA Bauschutt (1997)	☐	☐	☐	Probenbegleitprotokoll ☐	St.
DepV (2012)	☐	Foto(s) ☐		GC -Erklärung der Untersuchungsstelle ☐	St.
Säureneutralisationskapazität	☐				
AT4	☐	Sonstiges:		☐	St.
Ho (Brennwert)	☐			☐	St.

Abfallrechtliche Zuordnung

Abfall-rechtliche Zuordnung	M20 Boden (2004) ☒	Material: G, fs, u'			Abfallschlüssel (Vorschlag) EAK nach AVV:	
	Bauschutt (1997) ☐					
	VwV Boden (2007) ☐	Z 2			17 05 04	
	Vorläufige Hinweise zum Umgang mit RC-Material (Dihlmann-Erlass) ☐					
	DepV (2012). Zuordnung zu Deponieklassen ☐	RS ☐	DK 0 ☐	DK I ☐	DK II ☐	DK III ☐

RS = geeignet für den Einbau in die Rekultivierungsschicht

Bemerkungen: Cu: 210 mg/kg SO ₄ : 53 µg/l TOC: 3,0 Ma.-%& TS

Beurteilung erstellt: Datum: 18.12.2018 durch: T. Heyd
Wichtige Hinweise zum Umgang mit abfallrechtlich eingestuftem Material finden sich auf der Rückseite dieses Dokuments

Probenahme:	<p style="text-align: center;">RSK Alenco GmbH Abfallrechtliche Zuordnung</p>	Prüfstelle Analytik:
RSK Alenco GmbH Barthelsmühlring 18 76870 Kandel 07275/9857-0		Görtler Analytical Services GmbH Johann-Sebastian-Bach Str. 40 D- 85591 Vaterstetten

Wichtige Hinweise zum Umgang mit abfallrechtlich eingestuftem Material

Im Umgang mit belastetem Aushubmaterial (Z2 und > Z2) sind Mitarbeiter auf der Baustelle, Besucher und Passanten vor Gesundheitsgefährdungen zu schützen. Ein manueller Umgang mit dem Abfall ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Ein direkter Kontakt Boden-Mensch ist zu vermeiden. Das Material ist – falls erforderlich - nur mit Handschuhen anzufassen. Als Schutzmaßnahmen sind Staubschutzmasken bei Staubentwicklung vorzusehen. Das Rauchen, Essen und Trinken im Lagerbereich des Materials ist zu unterlassen.

Das Material ist wenn möglich mittels einer Abdeckung (Plane, Folie, o.ä.) gegen das Eindringen von Niederschlagswasser oder auch Staubemission zu sichern.

Das Haufwerk ist eindeutig zu beschriften und der Bezug zur Probenbezeichnung zu dokumentieren. Das Haufwerk ist von anderen Abfallchargen und weiteren Materialien separiert zu halten. Eine Vermischung mit anderen Chargen oder Materialien kann zu Umweltgefährdungen und/oder deutlich erhöhten Kosten für die Verwertung/Entsorgung des Materials führen. Ggfs. ist im Falle einer Durchmischung eine neue Deklaration erforderlich.

Die Einstufung des Materials durch RSK Alenco erfolgt auf Basis der gesetzlichen und untergesetzlichen Vorgaben für den jeweiligen Entstehungsort des Abfalls und entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers. Die abfallrechtliche Einstufung kommt keiner Genehmigung für eine Entsorgung oder Verwertung des Materials gleich. Die Entscheidung zur Verwertung/Entsorgung trifft der Eigentümer des Abfalls, ggfs. auf Basis einer Empfehlung seitens des Gutachters. Für die Verwertung von Bodenmaterial auf und außerhalb von Deponien sind verschiedene Regelwerke zu beachten. Die Einhaltung dieser Normen liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers. Der Eigentümer des Abfalls bleibt bis zum Abschluss der ordnungsgemäßen Verwertung/ Entsorgung in der rechtlichen Verantwortung für das Material. Soweit keine anderslautende schriftliche Vereinbarung besteht übernimmt RSK Alenco keine Verantwortung für den fachgerechten Einbau am Verwertungsort.

Für die Entsorgung des Abfalls auf einer Deponie oder für die Behandlung in einer sonstigen Entsorgungsanlage sind ggfs. weitere ergänzende Parameterbestimmungen nach Deponieverordnung oder nach Vorgaben des Betreibers erforderlich. Diese weiteren zu analysierenden Parameter sind rechtzeitig vor der Entsorgung beim Anlagenbetreiber zu erfragen und zu beauftragen. Wenn gewünscht unterstützt RSK Alenco den Abfallerzeuger oder den Inhaber der tatsächlichen Gewalt über den Abfall bei dieser Aufgabe.

Werden im Zuge der Entsorgungsabwicklung Abweichungen von der Beschreibung des Abfalls im Probenahmeprotokoll festgestellt werden ist neben der örtlichen Bauüberwachung RSK Alenco (07275/ 9857-0) zu verständigen.

Die Gültigkeit der Laboranalysen dieser Deklaration ist i.d.R. für ein Kalenderjahr gegeben. In den meisten Fällen verlangen Entsorger, Anlagenbetreiber und Abfallbehörden nach Ablauf dieser Frist eine neue umweltchemische Analyse.

Entnommene Rückstellproben werden nach sechs Monaten ordnungsgemäß entsorgt. Ist durch den Auftraggeber eine längere Aufbewahrungszeit gewünscht so wird um rechtzeitige Mitteilung an RSK Alenco gebeten.

Probenahmeprotokoll gem. LAGA PN 98

für die Entnahme von Abfall- / Baustoff- / Bodenproben

A. Allgemeine Angaben		Probenbezeichnung:
Probennehmende Stelle: RSK-Alencó GmbH	Anwesende Personen:	MP KRB 1-7, 90-96
Probennehmer: Bibus / Wäscher	Entnahmedatum/Uhrzeit: 2018-11-07/08	Anfallstelle: (Adresse) NW-Tüßbach, westliche Bahnhofs
Projekt: Neustadt westl. Postlecher bnf	Projekt-Nr.: 734 157	Anlage/Objekt:
Untersuchungsstelle: Görtler & Partner Umweltanalytik GmbH, Ottobrunn	Labor-Nr.:	(andere) Herkunft:
Anfallursache: ☒ Klassifizierung ☐ (Routine)Überwachung ☐		Veranlasser / Betreiber: (nicht zutreffendes streichen) Stadt Neustadt
Art des Abfalls/ Materials: ☒ Auffüllung ☐ gewachs. Boden ☐ Bauschutt ☐		Vermut. Schadstoffe / Gefährdungen: PAK, SM

B. Vor-Ort-Gegebenheiten: Spezifikation Gesamtcharge, Probenahmebedingungen, Lagerung

Material: (Körnung/ Zusammen- setzung, Homogenität)	6 f s u	☒ homogen ☐ heterogen	Farbe: <i>rotbraun</i> ☒ homogen ☐ heterogen	Wassergehalt: ☒ erdfeucht ☐ trocken ☐ feucht ☐ sehr feucht ☐ nass
Größtkomponente (> 5% Vol. % Anteil) (→ Mindestprobenvolumen)	☐ Siebung: 30 mm ☐ Schätzung: 30 mm	Tiefenlage [m]: 90-0,6	Geruch: <i>erdig</i> ☒ homogen ☐ heterogen	Konsistenz: ☐ br ☐ wh ☐ stf ☐ hfe ☐ fe
Min. Fremdbestand in Vol. % (geschätzt): 100%		Witterung:		

Volumen (V): (PN 98, Kap. 6.2) a = Länge Grundlinie Stirnseite b = Länge OK Stirnseite h = durchschn. Höhe l = Länge Miete r = Radius (Angaben in m) * Wert fremdermittelt	Haufwerke oder lose Schüttung:						
	a	b	h	l	r	π	3,14
	☐ Trapezform: $V = (a+b)/2 \times h \times l$ [m³]			☐ Kegelform: $V = 1/3 \times h \times \pi \times r^2$ [m³]		☐ Quader: $V = a \times b \times h$ [m³]	
	Container: [m³]		LKW: [m³]		LKW: [t]		
	Vermessung *: [m³] (Methode:)		Bandwaage *: (von-bis) (t)		Sonstige:		

Probenahme: Probenvolumen: 3L	Gefäß: ☒ Eimer ☐ Glas ☐ Glas ☒ Kunststoff ☐ Flasche ☐ Metall ☐ Headspace ☐ Alu.	Material	Deckel: ☒ Eindrück ☐ Schraub ☐ Stopfen	Entnahme: ☐ Schurf ☐ Bagger/Lader ☐ Kelle/Schaufel ☐ Schneckenb. ☐ Schlitzsonde ☐ Abfallstrom ☒ Bohrstock ☒ KRB	Anzahl der Einzelproben: Mischproben: 1 (min. 4 EP je MP) Sammelprobe: (erst ab 700 m³)
	Beobachtungen bei der Probenahme	☐ unauffällig ☐ Reaktion ☐ Ausgasung ☐ Austritt von	EP = Einzelprobe GM = Grundmenge MP = Mischprobe GK = Größtkomponente LP = Laborprobe HSt = Handstück		

Laborproben (LP): Probenvolumen: (Falls abweichend von oben)	Gewinnung durch: ☒ Homogenisierung ☐ Aufkegeln und vierteln ☒ fraktionierendes Schaufeln	Probenkonservierung: ☒ NEIN ☐ JA Konservierung mit:	GM [m³]: 30, 100, 200, 300, 500, 700	min. EP: 8, 16, 24, 28, 36, 44	GK [mm]: <2, 2-20, 20-50, 50-120, >120	Min.-Vol. EP: 0,5 l, 1 l, 2 l, 5 l, 10 l	Min.-Vol. LP: 1 l, 2 l, 5 l, 10 l, EP
	Lagerung: Lagerungsdauer: >10a		als: ☐ Haufwerk/Miete ☒ insitu ☐ Container	Untergrund: ☐ offen/ begrünt ☒ befestigt/geschottert ☐ versiegelt ☐ Folien	Abdeckung/Oberfläche: ☒ keine ☐ Folie ☐ Deckel ☐ überdacht ☐ gewalzt/verdichtet	Einflüsse: ☒ Niederschlag ☒ Frost ☒ Hitze/Sonne	

Bemerkungen: (z.B. Sonderproben, Vergleichproben) FTP aus KRB 1-7	Anlage ☐ Lageplan ☒ Lageskizze umseitig
Ort, Datum: Kandel 2018-11-13	Unterschrift Anwesende/Zeugen

Probenbez.: *BP KR 1-7 90-96*

Bearbeiter: *Wäcker*

Datum: *2018-11-01/18*

Lageskizze:

RSK Alenco GmbH Kandel
Barthelsmühlring 18
D-76870 Kandel

Prüfbericht V186535

23.11.2018

Projekt 934157 Mußbacher Bahnhof
Auftraggeber RSK Alenco GmbH Kandel
Auftragsdatum 13.11.2018
Probenart Feststoff
Probenahme 08.11.2018
Probenehmer Auftraggeber
Probeneingang 14.11.2018
Prüfzeitraum 14.11.2018 - 23.11.2018

- Umweltanalytik
- Lebensmittelanalytik
- Rückstandsanalytik
- RoHS-Analytik
- Analytik von Arzneimitteln und pharmazeutischen Produkten

Akkreditiertes Prüflaboratorium
DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gegenprobensachverständigen-
Prüflabor (PrüfLabV)

Zulassung nach dem
Arzneimittelgesetz

Untersuchungsstelle nach
§ 15 TrinkwV: 2001 und
§ 18 BBodSchG

görtler analytical services gmbh
Johann-Sebastian-Bach-Straße 40
D-85591 Vaterstetten

Telefon +49 8106 2460-0
Telefax +49 8106 2460-60
info@goertler.com
www.goertler.com

Geschäftsführung:
Giesa Warthemann, Roland Görtler

HRB München 93447
USt.-IdNr. DE 129 360 902
St.Nr. 114/127/60117

Raiffeisenbank Ottobrunn
IBAN: DE31 7016 9402 0000 6644 48
BIC: GENODEF1HKK

Kreissparkasse
München Starnberg Ebersberg
IBAN: DE39 7025 0150 0027 4168 82
BIC: BYLADEM1KMS

görtler
analytical services gmbh

i.A.

Dr. Silvia Ferioli
QMB

Die Prüfbefunde beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts ist ohne schriftliche Genehmigung der görtler analytical services gmbh nicht zulässig. Untersuchungsstelle ist die görtler analytical services gmbh, D-85591 Vaterstetten. Wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begründet, werden Proben 2 Monate aufbewahrt.

Feststoff

Probenbezeichnung	Probenahme durch	Probenahme am	Probeneingang	Anliefergefäß	MP KRB 1-7	MP KRB 1-7	MP KRB 1-7
					0,0-0,6	0,4-1,4	0,8-3,0
					Auftraggeber	Auftraggeber	Auftraggeber
					08.11.2018	08.11.2018	08.11.2018
					14.11.2018	14.11.2018	14.11.2018
					Eimer	Eimer	Eimer
Parameter	Methode	BG	Einheit	V1828595	V1828596	V1828597	
Probenaufbereitung			-	gebrochen	gebrochen	gebrochen	
Trockenrückstand (TR)	DIN EN 14346	0,1	%	96,2	92,6	90,6	
EOX	DIN 38414-S17	0,5	mg/kg Tr	< 0,50	< 0,50	< 0,50	
pH-Wert	DIN ISO 10390		-	8,9	9,2	8,0	
Kohlenwasserstoffe, GC	DIN ISO 16703, GC/FID	50	mg/kg TR	< 50	< 50	< 50	
Cyanide, gesamt	DIN EN ISO 14403	0,1	mg/kg TR	< 0,10	< 0,10	< 0,10	
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK):							
Naphthalin	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Acenaphthen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Acenaphthylen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Fluoren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Phenanthren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,02	0,02	0,01	
Anthracen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,01	0,02	0,02	
Fluoranthen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,08	0,10	0,08	
Pyren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,05	0,07	0,07	
Benzo(a)anthracen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,02	0,02	0,02	
Chrysen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,03	0,02	0,02	
Benzo(b)fluoranthen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,02	0,01	< 0,01	
Benzo(k)fluoranthen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Benzo(a)pyren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Dibenzo(a,h)anthracen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Benzo(g,h,i)perylen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Summe PAK (EPA)	DIN ISO 18287, GC-MS		mg/kg TR	0,23	0,27	0,22	
PCB 28	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020	< 0,0020	< 0,0020	
PCB 52	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020	< 0,0020	< 0,0020	
PCB 101	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020	< 0,0020	< 0,0020	
PCB 118	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020	< 0,0020	< 0,0020	
PCB 138	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020	< 0,0020	< 0,0020	
PCB 153	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020	< 0,0020	< 0,0020	
PCB 180	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020	< 0,0020	< 0,0020	
Summe PCB (7)	DIN EN 15308		mg/kg TR	n.n.	n.n.	n.n.	
Metalle:							
Königswasseraufschluss	DIN EN 13657						
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	1	mg/kg TR	11	3,6	< 1,0	
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	3	mg/kg TR	55	6,8	4,3	

Feststoff

Probenbezeichnung				MP KRB 1-7 0,0-0,6	MP KRB 1-7 0,4-1,4	MP KRB 1-7 0,8-3,0
Probenahme durch				Auftraggeber	Auftraggeber	Auftraggeber
Probenahme am				08.11.2018	08.11.2018	08.11.2018
Probeneingang				14.11.2018	14.11.2018	14.11.2018
Anliefergefäß				Eimer	Eimer	Eimer
Parameter	Methode	BG	Einheit	V1828595	V1828596	V1828597
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	0,3	mg/kg TR	< 0,30	< 0,30	< 0,30
Chrom, gesamt	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	mg/kg TR	45	11	9,0
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	mg/kg TR	210	5,8	3,4
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	mg/kg TR	28	7,7	5,7
Quecksilber	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	0,1	mg/kg TR	0,86	0,16	< 0,10
Thallium	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	0,4	mg/kg TR	< 0,40	< 0,40	< 0,40
Zink	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	mg/kg TR	200	15	7,3

Feststoff (Methanolextrakt)

Probenbezeichnung				MP KRB 1-7 0,0-0,6	MP KRB 1-7 0,4-1,4	MP KRB 1-7 0,8-3,0
Probenahme durch				Auftraggeber	Auftraggeber	Auftraggeber
Probenahme am				08.11.2018	08.11.2018	08.11.2018
Probeneingang				14.11.2018	14.11.2018	14.11.2018
Anliefergefäß				Eimer	Eimer	Eimer
Parameter	Methode	BG	Einheit	V1828595	V1828596	V1828597
Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX):						
Benzol	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Toluol	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Ethylbenzol	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Xylole (Summe m, p)	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10	< 0,10	< 0,10
o-Xylol	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Summe BTEX	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS		mg/kg TR	n.n.	n.n.	n.n.
Dichlormethan	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10	< 0,10	< 0,10
cis-1,2-Dichlorethen	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040	< 0,040	< 0,040
Trichlormethan	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040	< 0,040	< 0,040
1,1,1-Trichlorethan	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040	< 0,040	< 0,040
Tetrachlormethan	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040	< 0,040	< 0,040
Trichlorethen	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040	< 0,040	< 0,040
Tetrachlorethen	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040	< 0,040	< 0,040
Bromoform	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Summe LHKW	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS		mg/kg TR	n.n.	n.n.	n.n.

Eluat

Probenbezeichnung				MP KRB 1-7 0,0-0,6	MP KRB 1-7 0,4-1,4	MP KRB 1-7 0,8-3,0
Probenahme durch				Auftraggeber	Auftraggeber	Auftraggeber
Probenahme am				08.11.2018	08.11.2018	08.11.2018
Probeneingang				14.11.2018	14.11.2018	14.11.2018
Anliefergefäß				Eimer	Eimer	Eimer
Parameter	Methode	BG	Einheit	V1828595	V1828596	V1828597
Eluatherstellung	DIN EN 12457-4		-	gebrochen	gebrochen	gebrochen
el. Leitfähigkeit (25 °C)	DIN EN 27888 (C8), elektrometrisch	0,1	µS/cm	170	70	33
pH-Wert (20 °C)	DIN 38404-C5, elektrometrisch		-	9,0	9,0	7,5
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	0,5	mg/L	1,2	1,1	< 0,50
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	0,5	mg/L	53	5,1	2,4
Cyanide, gesamt	DIN EN ISO 14403	5	µg/L	< 5,0	< 5,0	< 5,0
Phenolindex	DIN EN ISO 14402	10	µg/L	< 10	< 10	< 10
Metalle:						
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	5	µg/L	7,4	5,1	< 5,0
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	1	µg/L	1,4	2,3	1,7
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	1	µg/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Chrom, gesamt	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	µg/L	< 2,0	5,9	2,7
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	µg/L	7,2	3,8	3,5
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	3	µg/L	< 3,0	3,8	3,1
Quecksilber	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	0,2	µg/L	< 0,20	< 0,20	< 0,20
Thallium	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	1	µg/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Zink	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	1	µg/L	3,5	7,5	5,3

Feststoff

Probenbezeichnung				MP KRB 10-16 0,2-2,0
Probenahme durch				Auftraggeber
Probenahme am				08.11.2018
Probeneingang				14.11.2018
Anliefergefäß				Eimer
Parameter	Methode	BG	Einheit	V1828598
Probenaufbereitung			-	Originalprobe
Trockenrückstand (TR)	DIN EN 14346	0,1	%	94,3
EOX	DIN 38414-S17	0,5	mg/kg Tr	< 0,50
pH-Wert	DIN ISO 10390		-	8,1
Kohlenwasserstoffe, GC	DIN ISO 16703, GC/FID	50	mg/kg TR	< 50
Cyanide, gesamt	DIN EN ISO 14403	0,1	mg/kg TR	< 0,10
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK):				
Naphthalin	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01
Acenaphthen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01
Acenaphthylen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01
Fluoren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01
Phenanthren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,01
Anthracen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01
Fluoranthren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,05
Pyren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,04
Benzo(a)anthracen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,01
Chrysen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	0,02
Benzo(b)fluoranthren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01
Benzo(k)fluoranthren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01
Benzo(a)pyren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01
Dibenzo(a,h)anthracen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01
Benzo(g,h,i)perylen	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren	DIN ISO 18287, GC-MS	0,01	mg/kg TR	< 0,01
Summe PAK (EPA)	DIN ISO 18287, GC-MS		mg/kg TR	0,14
PCB 28	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020
PCB 52	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020
PCB 101	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020
PCB 118	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020
PCB 138	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020
PCB 153	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020
PCB 180	DIN EN 15308	0,002	mg/kg TR	< 0,0020
Summe PCB (7)	DIN EN 15308		mg/kg TR	n.n.
Metalle:				
Königswasseraufschluss	DIN EN 13657			
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	1	mg/kg TR	4,1
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	3	mg/kg TR	6,3

Feststoff

Probenbezeichnung				MP KRB
Probenahme durch				10-16 0,2-2,0
Probenahme am				Auftraggeber
Probeneingang				08.11.2018
Anliefergefäß				14.11.2018
				Eimer
Parameter	Methode	BG	Einheit	V1828598
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	0,3	mg/kg TR	< 0,30
Chrom, gesamt	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	mg/kg TR	9,7
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	mg/kg TR	5,3
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	mg/kg TR	8,1
Quecksilber	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10
Thallium	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	0,4	mg/kg TR	< 0,40
Zink	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	mg/kg TR	10

Feststoff (Methanolextrakt)

Probenbezeichnung				MP KRB 10-16 0,2-2,0
Probenahme durch				Auftraggeber
Probenahme am				08.11.2018
Probeneingang				14.11.2018
Anliefergefäß				Eimer
Parameter	Methode	BG	Einheit	V1828598
Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX):				
Benzol	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10
Toluol	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10
Ethylbenzol	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10
Xylole (Summe m, p)	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10
o-Xylol	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10
Summe BTEX	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS		mg/kg TR	n.n.
Dichlormethan	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10
cis-1,2-Dichlorethen	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040
Trichlormethan	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040
1,1,1-Trichlorethan	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040
Tetrachlormethan	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040
Trichlorethen	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040
Tetrachlorethen	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,04	mg/kg TR	< 0,040
Bromoform	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS	0,1	mg/kg TR	< 0,10
Summe LHKW	HLUG HB, Bd. 7, Teil 4, Extr. m. MetOH, GC/MS		mg/kg TR	n.n.

Eluat

Probenbezeichnung				MP KRB 10-16 0,2-2,0
Probenahme durch				Auftraggeber
Probenahme am				08.11.2018
Probeneingang				14.11.2018
Anliefergefäß				Eimer
Parameter	Methode	BG	Einheit	V1828598
Eluatherstellung	DIN EN 12457-4		-	Originalprobe
el. Leitfähigkeit (25 °C)	DIN EN 27888 (C8), elektrometrisch	0,1	µS/cm	32
pH-Wert (20 °C)	DIN 38404-C5, elektrometrisch		-	7,8
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	0,5	mg/L	< 0,50
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	0,5	mg/L	0,57
Cyanide, gesamt	DIN EN ISO 14403	5	µg/L	< 5,0
Phenolindex	DIN EN ISO 14402	10	µg/L	< 10
Metalle:				
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	5	µg/L	< 5,0
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	1	µg/L	1,1
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	1	µg/L	< 1,0
Chrom, gesamt	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	µg/L	< 2,0
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	2	µg/L	3,8
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	3	µg/L	< 3,0
Quecksilber	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	0,2	µg/L	< 0,20
Thallium	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	1	µg/L	< 1,0
Zink	DIN EN ISO 17294-2 (E29), ICP-MS	1	µg/L	10

Legende

Komponenten unter der Bestimmungsgrenze (BG) wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt (Summen gerundet)

n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht beauftragt

Retsch = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)

Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2 mm

Frakt. < 22,4 = Befunde aus der gebrochenen Fraktion < 22,4 mm bzw. Eluatansatz aus der Fraktion < 22,4 mm

grob gebrochen = Eluatansatz aus der grob gebrochenen Originalprobe

Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Originalprobe

zerkleinert = Befunde bzw. Eluatansatz aus der zerkleinerten Originalprobe

gemahlen = Befunde aus der gemahlten Originalprobe

RSK Alenco GmbH Kandel
Barthelsmühlring 18
D-76870 Kandel

Prüfbericht V187119

17.12.2018

Projekt 934157 Mußbacher Bahnhof
Auftraggeber RSK Alenco GmbH Kandel
Auftragsdatum 12.12.2018
Probenart Feststoff
Probenahme 08.11.2018
Probenehmer Auftraggeber
Probeneingang 14.11.2018
Prüfzeitraum 14.11.2018 - 15.12.2018

- Umweltanalytik
- Lebensmittelanalytik
- Rückstandsanalytik
- RoHS-Analytik
- Analytik von Arzneimitteln und pharmazeutischen Produkten

Akkreditiertes Prüflaboratorium
DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gegenprobensachverständigen-
Prüflabor (PrüfLabV)

Zulassung nach dem
Arzneimittelgesetz

Untersuchungsstelle nach
§ 15 TrinkwV: 2001 und
§ 18 BBodSchG

görtler analytical services gmbh
Johann-Sebastian-Bach-Straße 40
D-85591 Vaterstetten

Telefon +49 8106 2460-0
Telefax +49 8106 2460-60
info@goertler.com
www.goertler.com

Geschäftsführung:
Giesa Warthemann, Roland Görtler

HRB München 93447
USt.-IdNr. DE 129 360 902
St.Nr. 114/127/60117

Raiffeisenbank Ottobrunn
IBAN: DE31 7016 9402 0000 6644 48
BIC: GENODEF1HKK

Kreissparkasse
München Starnberg Ebersberg
IBAN: DE39 7025 0150 0027 4168 82
BIC: BYLADEM1KMS

görtler
analytical services gmbh

i.A.

Dr. Silvia Ferioli
QMB

Die Prüfbefunde beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts ist ohne schriftliche Genehmigung der görtler analytical services gmbh nicht zulässig. Untersuchungsstelle ist die görtler analytical services gmbh, D-85591 Vaterstetten. Wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begründet, werden Proben 2 Monate aufbewahrt.

Feststoff

Probenbezeichnung				MP KRB 1-7 0,0-0,6	MP KRB 1-7 0,4-1,4	MP KRB 1-7 0,8-3,0
Probenahme durch				Auftraggeber	Auftraggeber	Auftraggeber
Probenahme am				08.11.2018	08.11.2018	08.11.2018
Probeneingang				14.11.2018	14.11.2018	14.11.2018
Anliefergefäß				Eimer	Eimer	Eimer
Parameter	Methode	BG	Einheit	V1828595	V1828596	V1828597
Probenaufbereitung			-	gebrochen	gebrochen	gebrochen
Trockenrückstand (TR)	DIN EN 14346	0,1	%	95,9	93,0	91,3
TOC	DIN EN 13137	0,1	%	3,0	0,52	0,32

Feststoff

Probenbezeichnung				MP KRB 10-16 0,2-2,0
Probenahme durch				Auftraggeber
Probenahme am				08.11.2018
Probeneingang				14.11.2018
Anliefergefäß				Eimer
Parameter	Methode	BG	Einheit	V1828598
Probenaufbereitung			-	gebrochen
Trockenrückstand (TR)	DIN EN 14346	0,1	%	94,8
TOC	DIN EN 13137	0,1	%	0,39

Legende

Komponenten unter der Bestimmungsgrenze (BG) wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt (Summen gerundet)

n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht beauftragt

Retsch = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)

Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2 mm

Frakt. < 22,4 = Befunde aus der gebrochenen Fraktion < 22,4 mm bzw. Eluatansatz aus der Fraktion < 22,4 mm

grob gebrochen = Eluatansatz aus der grob gebrochenen Originalprobe

Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Originalprobe

zerkleinert = Befunde bzw. Eluatansatz aus der zerkleinerten Originalprobe

gemahlen = Befunde aus der gemahlten Originalprobe

Probenahme:	RSK Alenco GmbH Abfallrechtliche Zuordnung	Prüfstelle Analytik:
RSK Alenco GmbH Barthelsmühlring 18 76870 Kandel 07275/9857-0		Görtler Analytical Services GmbH Johann-Sebastian-Bach Str. 40 D- 85591 Vaterstetten
Projekt (Nummer/Name):	934157, Neustadt westlich Mußbacher Bahnhof	

Angaben zur Probe

Probenbezeichnung	Labor-Nr.	Anmerkungen
MP KRB 1 – 7, 0,4 –1,4	V1828596	

Angaben zur Anfallstelle und Materialmenge

Anfallstelle	Neustadt an der Weinstraße OT Mußbach, westlich des Bahnhofes	Menge/ Lagerung	Geschätzte Menge ges.	t	250	m³
			als Haufwerk: ☐	in situ: ☒		
			in Containern: ☐	Anzahl:		St.
				Vol./St:		m³

Vorhandene Unterlagen

Analytik		Original	Eluat	Formblätter	Anzahl
LAGA Boden M20 (2004)	☒	☒	☒		
VwV Boden BaWü (2007)	☐	☐	☐	PN98 ☒	1 St.
LAGA Bauschutt (1997)	☐	☐	☐	Probenbegleitprotokoll ☐	St.
DepV (2012)	☐	Foto(s) ☐		GC -Erklärung der ☐	St.
Säureneutralisationskapazität	☐			Untersuchungsstelle	
AT4	☐	Sonstiges:		☐	St.
Ho (Brennwert)	☐			☐	St.

Abfallrechtliche Zuordnung

Abfall- rechtliche Zuordnung	M20 Boden (2004) ☒	Material: fS, ū, g'			Abfallschlüssel (Vorschlag) EAK nach AVV:	
	Bauschutt (1997) ☐					
	VwV Boden (2007) ☐	Z 0 (Z1)			17 05 04	
	Vorläufige Hinweise zum Umgang mit RC-Material (Dihlmann-Erlass) ☐					
	DepV (2012). Zuordnung zu Deponieklassen ☐	RS ☐	DK 0 ☐	DK I ☐	DK II ☐	DK III ☐

RS = geeignet für den Einbau in die Rekultivierungsschicht

Bemerkungen: TOC: 0,52 Ma.-%& TS Der leicht erhöhte TOC-Gehalt hängt womöglich mit diffus verteilten kleinsten humosen Resten zusammen.
--

Beurteilung erstellt: Datum: 18.12.2018 durch: T. Heyd
Wichtige Hinweise zum Umgang mit abfallrechtlich eingestuftem Material finden sich auf der Rückseite dieses Dokuments

Probenahme:	<p style="text-align: center;">RSK Alenco GmbH Abfallrechtliche Zuordnung</p>	Prüfstelle Analytik:
RSK Alenco GmbH Barthelsmühlring 18 76870 Kandel 07275/9857-0		Görtler Analytical Services GmbH Johann-Sebastian-Bach Str. 40 D- 85591 Vaterstetten

Wichtige Hinweise zum Umgang mit abfallrechtlich eingestuftem Material

Im Umgang mit belastetem Aushubmaterial (Z2 und > Z2) sind Mitarbeiter auf der Baustelle, Besucher und Passanten vor Gesundheitsgefährdungen zu schützen. Ein manueller Umgang mit dem Abfall ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Ein direkter Kontakt Boden-Mensch ist zu vermeiden. Das Material ist – falls erforderlich - nur mit Handschuhen anzufassen. Als Schutzmaßnahmen sind Staubschutzmasken bei Staubentwicklung vorzusehen. Das Rauchen, Essen und Trinken im Lagerbereich des Materials ist zu unterlassen.

Das Material ist wenn möglich mittels einer Abdeckung (Plane, Folie, o.ä.) gegen das Eindringen von Niederschlagswasser oder auch Staubemission zu sichern.

Das Haufwerk ist eindeutig zu beschriften und der Bezug zur Probenbezeichnung zu dokumentieren. Das Haufwerk ist von anderen Abfallchargen und weiteren Materialien separiert zu halten. Eine Vermischung mit anderen Chargen oder Materialien kann zu Umweltgefährdungen und/oder deutlich erhöhten Kosten für die Verwertung/Entsorgung des Materials führen. Ggfs. ist im Falle einer Durchmischung eine neue Deklaration erforderlich.

Die Einstufung des Materials durch RSK Alenco erfolgt auf Basis der gesetzlichen und untergesetzlichen Vorgaben für den jeweiligen Entstehungsort des Abfalls und entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers. Die abfallrechtliche Einstufung kommt keiner Genehmigung für eine Entsorgung oder Verwertung des Materials gleich. Die Entscheidung zur Verwertung/Entsorgung trifft der Eigentümer des Abfalls, ggfs. auf Basis einer Empfehlung seitens des Gutachters. Für die Verwertung von Bodenmaterial auf und außerhalb von Deponien sind verschiedene Regelwerke zu beachten. Die Einhaltung dieser Normen liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers. Der Eigentümer des Abfalls bleibt bis zum Abschluss der ordnungsgemäßen Verwertung/ Entsorgung in der rechtlichen Verantwortung für das Material. Soweit keine anderslautende schriftliche Vereinbarung besteht übernimmt RSK Alenco keine Verantwortung für den fachgerechten Einbau am Verwertungsort.

Für die Entsorgung des Abfalls auf einer Deponie oder für die Behandlung in einer sonstigen Entsorgungsanlage sind ggfs. weitere ergänzende Parameterbestimmungen nach Deponieverordnung oder nach Vorgaben des Betreibers erforderlich. Diese weiteren zu analysierenden Parameter sind rechtzeitig vor der Entsorgung beim Anlagenbetreiber zu erfragen und zu beauftragen. Wenn gewünscht unterstützt RSK Alenco den Abfallerzeuger oder den Inhaber der tatsächlichen Gewalt über den Abfall bei dieser Aufgabe.

Werden im Zuge der Entsorgungsabwicklung Abweichungen von der Beschreibung des Abfalls im Probenahmeprotokoll festgestellt werden ist neben der örtlichen Bauüberwachung RSK Alenco (07275/ 9857-0) zu verständigen.

Die Gültigkeit der Laboranalysen dieser Deklaration ist i.d.R. für ein Kalenderjahr gegeben. In den meisten Fällen verlangen Entsorger, Anlagenbetreiber und Abfallbehörden nach Ablauf dieser Frist eine neue umweltchemische Analyse.

Entnommene Rückstellproben werden nach sechs Monaten ordnungsgemäß entsorgt. Ist durch den Auftraggeber eine längere Aufbewahrungszeit gewünscht so wird um rechtzeitige Mitteilung an RSK Alenco gebeten.

Probenahmeprotokoll gem. LAGA PN 98

für die Entnahme von Abfall- / Baustoff- / Bodenproben

A. Allgemeine Angaben		Probenbezeichnung:
Probennehmende Stelle: RSK-Alenco GmbH	Anwesende Personen:	MP KRB 1-7 014 - 1,4
Probennehmer: Biber/Wösch	Entnahmedatum/Uhrzeit: 2018-11-07/08	Anfallstelle: (Adresse) NW-Pulverkahn westlich Bahnhof
Projekt: Neustadt westl. Pulverkahn Bht	Projekt-Nr.: 934157	Anlage/Objekt:
Untersuchungsstelle: Görtler & Partner Umweltanalytik GmbH, Ottobrunn	Labor-Nr.:	(andere) Herkunft:
Anfallursache: ☐ Klassifizierung ☐ (Routine)Überwachung ☐		Veranlasser / Betreiber: (nicht zutreffendes streichen) Stadt Neustadt
Art des Abfalls/ Materials: ☐ Auffüllung ☒ gewachs. Boden ☐ Bauschutt ☐		Vermut. Schadstoffe / Gefährdungen: keine

B. Vor-Ort-Gegebenheiten: Spezifikation Gesamtcharge, Probenahmebedingungen, Lagerung

Material: (Körnung/ Zusammen- setzung, Homogenität)	fsug ☒ homogen ☐ heterogen	Farbe: 10 mm ☒ homogen ☐ heterogen	Wassergehalt: ☐ trocken ☒ erdfeucht ☐ feucht ☐ sehr feucht ☐ nass
	Tiefenlage [m]: 0,4-1,4	Geruch: erdig ☒ homogen ☐ heterogen	Konsistenz: ☐ br ☐ wh ☐ stf ☐ hfe ☐ fe
Größtkomponente (> 5% Vol. % Anteil) (→ Mindestprobenvolumen)	☐ Siebung: mm ☐ Schätzung: 5 mm	Min. Fremdbestand in Vol. % (geschätzt): 10%	Lagerungs- dichte: ☒ lo ☐ md ☐ d
Witterung:			

Volumen (V): (PN 98, Kap. 6.2) a = Länge Grundlinie Stirnseite b = Länge OK Stirnseite h = durchschn. Höhe l = Länge Miete r = Radius (Angaben in m) * Wert fremdermittelt	Haufwerke oder lose Schüttung:								
	a	b	h	l	r	π	3,14		
	☐ Trapezform: $V=(a+b)/2 \times h \times l$ [m³]			☐ Kegelform: $V=1/3 \times h \times \pi \times r^2$ [m³]			☐ Quader: $V=a \times b \times h$ [m³]		
	Container: [m³]			LKW: [m³]			LKW: [t]		
	Vermessung *: [m³] (Methode:)			Bandwaage *: (von-bis) (t)			Sonstige:		

Probenahme: Probenvolumen: 3L	Gefäß: ☒ Eimer ☐ Glas ☐ Glas ☒ Kunststoff ☐ Flasche ☐ Metall ☐ Headspace ☐ Alu	Material	Deckel: ☒ Eindrück ☐ Schraub ☐ Stopfen	Entnahme: ☒ Schurf ☐ Bagger/Lader ☒ händisch ☐ Schneckenb. ☐ Kelle/Schaufel ☐ Abfallstrom ☐ Schlitzsonde ☒ Bohrstock ☒ KRB	Anzahl der Einzelproben: Mischproben: 1 (min. 4 EP je MP) Sammelprobe: (erst ab 700 m³)
--	---	----------	--	--	---

Beobachtungen bei der Probenahme	☐ unauffällig ☐ Reaktion ☐ Ausgasung ☐ Austritt von	EP = Einzelprobe MP = Mischprobe LP = Laborprobe	GM = Grundmenge GK = Größtkomponente HST = Handstück
----------------------------------	--	--	--

Laborproben (LP): Probenvolumen: (Falls abweichend von oben)	Gewinnung durch ☒ Homogenisierung ☐ Aufkegeln und vierteln ☒ fraktionierendes Schaufeln	Probenkonservierung: ☒ NEIN ☐ JA Konservierung mit:	GM [m³]	min. EP	GK [mm]	Min.-Vol. EP	Min.-Vol. LP
			30	8	<2	0,5 l	1 l
			100	16	2-20	1 l	2 l
			200	24	20-50	2 l	5 l
			300	28	50-120	5 l	10 l
			500	36	>120	Handst.	EP
			700	44			

Lagerung: Lagerungsdauer: > 10a	als ☐ Haufwerk/Miete ☒ Insitu ☐ Container	Untergrund: ☐ offen/ begrünt ☒ befestigt/geschottert ☐ versiegelt ☐ Follen	Abdeckung/Oberfläche: ☒ keine ☐ Folie ☐ Deckel ☐ überdacht ☐ gewalzt/verdichtet	Einflüsse: ☒ Niederschlag ☒ Frost ☒ Hitze/Sonne
--	--	---	--	--

Bemerkungen: (z.B. Sonderproben, Vergleichproben) TIP aus KRB 1-7	Anlage ☐ Lageplan ☒ Lageskizze umseitig
---	--

Ort, Datum Kandel 2018-11-07	Unterschrift Probennehmer [Signature]	Unterschrift Anwesende/Zeugen
---------------------------------	--	-------------------------------

Probenahmeprotokoll gem. LAGA PN 98

für die Entnahme von Abfall- / Baustoff- / Bodenproben

Probenbez.: TP KR31-7 04-14

Bearbeiter: Wäsel

Datum: 2008-11-13

Lageskizze:

12

Probenahme:	RSK Alenco GmbH Abfallrechtliche Zuordnung	Prüfstelle Analytik:
RSK Alenco GmbH Barthelsmühlring 18 76870 Kandel 07275/9857-0		Görtler Analytical Services GmbH Johann-Sebastian-Bach Str. 40 D- 85591 Vaterstetten
Projekt (Nummer/Name):	934157, Neustadt westlich Mußbacher Bahnhof	

Angaben zur Probe

Probenbezeichnung	Labor-Nr.	Anmerkungen
MP KRB 1 – 7, 0,8 –3,0	V1828597	

Angaben zur Anfallstelle und Materialmenge

Anfallstelle	Neustadt an der Weinstraße OT Mußbach, westlich des Bahnhofes	Menge/ Lagerung	Geschätzte Menge ges.	t	250	m³
			als Haufwerk: ☐	in situ: ☒		
			in Containern: ☐	Anzahl:		St.
				Vol./St:		m³

Vorhandene Unterlagen

Analytik		Original	Eluat	Formblätter	Anzahl
	LAGA Boden M20 (2004) ☒	☒	☒		
	VwV Boden BaWü (2007) ☐	☐	☐	PN98 ☒	1 St.
	LAGA Bauschutt (1997) ☐	☐	☐	Probenbegleitprotokoll ☐	St.
	DepV (2012) ☐	Foto(s) ☐		GC -Erklärung der ☐	St.
	Säureneutralisationskapazität ☐			Untersuchungsstelle	
	AT4 ☐	Sonstiges:		☐	St.
	Ho (Brennwert) ☐			☐	St.

Abfallrechtliche Zuordnung

Abfall- rechtliche Zuordnung	M20 Boden (2004) ☒	Material: fS, ũ			Abfallschlüssel (Vorschlag) EAK nach AVV:	
	Bauschutt (1997) ☐					
	VwV Boden (2007) ☐	Z 0			17 05 04	
	Vorläufige Hinweise zum Umgang mit RC-Material (Dihlmann-Erlass) ☐					
	DepV (2012). Zuordnung zu Deponieklassen ☐	RS ☐	DK 0 ☐	DK I ☐	DK II ☐	DK III ☐

RS = geeignet für den Einbau in die Rekultivierungsschicht

Bemerkungen:

Beurteilung erstellt:
Datum: 18.12.2018 durch: T. Heyd
Wichtige Hinweise zum Umgang mit abfallrechtlich eingestuftem Material finden sich auf der Rückseite dieses Dokuments

Probenahme:	<p style="text-align: center;">RSK Alenco GmbH Abfallrechtliche Zuordnung</p>	Prüfstelle Analytik:
RSK Alenco GmbH Barthelsmühlring 18 76870 Kandel 07275/9857-0		Görtler Analytical Services GmbH Johann-Sebastian-Bach Str. 40 D- 85591 Vaterstetten

Wichtige Hinweise zum Umgang mit abfallrechtlich eingestuftem Material

Im Umgang mit belastetem Aushubmaterial (Z2 und > Z2) sind Mitarbeiter auf der Baustelle, Besucher und Passanten vor Gesundheitsgefährdungen zu schützen. Ein manueller Umgang mit dem Abfall ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Ein direkter Kontakt Boden-Mensch ist zu vermeiden. Das Material ist – falls erforderlich - nur mit Handschuhen anzufassen. Als Schutzmaßnahmen sind Staubschutzmasken bei Staubentwicklung vorzusehen. Das Rauchen, Essen und Trinken im Lagerbereich des Materials ist zu unterlassen.

Das Material ist wenn möglich mittels einer Abdeckung (Plane, Folie, o.ä.) gegen das Eindringen von Niederschlagswasser oder auch Staubemission zu sichern.

Das Haufwerk ist eindeutig zu beschriften und der Bezug zur Probenbezeichnung zu dokumentieren. Das Haufwerk ist von anderen Abfallchargen und weiteren Materialien separiert zu halten. Eine Vermischung mit anderen Chargen oder Materialien kann zu Umweltgefährdungen und/oder deutlich erhöhten Kosten für die Verwertung/Entsorgung des Materials führen. Ggfs. ist im Falle einer Durchmischung eine neue Deklaration erforderlich.

Die Einstufung des Materials durch RSK Alenco erfolgt auf Basis der gesetzlichen und untergesetzlichen Vorgaben für den jeweiligen Entstehungsort des Abfalls und entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers. Die abfallrechtliche Einstufung kommt keiner Genehmigung für eine Entsorgung oder Verwertung des Materials gleich. Die Entscheidung zur Verwertung/Entsorgung trifft der Eigentümer des Abfalls, ggfs. auf Basis einer Empfehlung seitens des Gutachters. Für die Verwertung von Bodenmaterial auf und außerhalb von Deponien sind verschiedene Regelwerke zu beachten. Die Einhaltung dieser Normen liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers. Der Eigentümer des Abfalls bleibt bis zum Abschluss der ordnungsgemäßen Verwertung/ Entsorgung in der rechtlichen Verantwortung für das Material. Soweit keine anderslautende schriftliche Vereinbarung besteht übernimmt RSK Alenco keine Verantwortung für den fachgerechten Einbau am Verwertungsort.

Für die Entsorgung des Abfalls auf einer Deponie oder für die Behandlung in einer sonstigen Entsorgungsanlage sind ggfs. weitere ergänzende Parameterbestimmungen nach Deponieverordnung oder nach Vorgaben des Betreibers erforderlich. Diese weiteren zu analysierenden Parameter sind rechtzeitig vor der Entsorgung beim Anlagenbetreiber zu erfragen und zu beauftragen. Wenn gewünscht unterstützt RSK Alenco den Abfallerzeuger oder den Inhaber der tatsächlichen Gewalt über den Abfall bei dieser Aufgabe.

Werden im Zuge der Entsorgungsabwicklung Abweichungen von der Beschreibung des Abfalls im Probenahmeprotokoll festgestellt werden ist neben der örtlichen Bauüberwachung RSK Alenco (07275/ 9857-0) zu verständigen.

Die Gültigkeit der Laboranalysen dieser Deklaration ist i.d.R. für ein Kalenderjahr gegeben. In den meisten Fällen verlangen Entsorger, Anlagenbetreiber und Abfallbehörden nach Ablauf dieser Frist eine neue umweltchemische Analyse.

Entnommene Rückstellproben werden nach sechs Monaten ordnungsgemäß entsorgt. Ist durch den Auftraggeber eine längere Aufbewahrungszeit gewünscht so wird um rechtzeitige Mitteilung an RSK Alenco gebeten.

Probenahmeprotokoll gem. LAGA PN 98

für die Entnahme von Abfall- / Baustoff- / Bodenproben

A. Allgemeine Angaben		Probenbezeichnung:
Probennehmende Stelle: RSK-Alenco GmbH	Anwesende Personen:	TP KR 1-7: 0,8-3,0
Probennehmer: Zibac / Wäsch	Entnahmedatum/Uhrzeit: 2018-11-07/08	Anfallstelle: (Adresse) NW-Mühlbach westlich Balmhof
Projekt: Neustadt west. Pflanzhof Bld	Projekt-Nr.: 934157	Anlage/Objekt:
Untersuchungsstelle: Görtler & Partner Umwelt-analytik GmbH, Ottobrunn	Labor-Nr.:	(andere) Herkunft:
Anfallursache: ☒ Klassifizierung ☐ (Routine)Überwachung		Veranlasser / Betreiber: (nicht zutreffendes streichen) Stadt Neustadt
Art des Abfalls/ Materials: ☐ Auffüllung ☒ gewachs. Boden		Vermut. Schadstoffe / Gefährdungen: keine
☐ Bauschutt ☐		

B. Vor-Ort-Gegebenheiten: Spezifikation Gesamtcharge, Probenahmebedingungen, Lagerung

Material: (Körnung/ Zusammen- setzung, Homogenität)	fsü	☒ homogen ☐ heterogen	Farbe: <i>beige</i>	Wassergehalt: ☐ trocken ☒ erdfeucht ☐ feucht ☐ sehr feucht ☐ nass
Tiefenlage [m]:	0,8-3,0	☒ homogen ☐ heterogen	Geruch: <i>erdig</i>	Konsistenz: ☐ br ☐ wh ☐ stf ☐ hfe ☐ fe
Größtkomponente (> 5% Vol. % Anteil) (→ Mindestprobenvolumen)	☐ Siebung: 1 mm ☐ Schätzung: mm	Min. Fremdbestand in Vol. % (geschätzt): 1%	Witterung:	

Volumen (V): (PN 98, Kap. 6.2) a = Länge Grundlinie Stirnseite b = Länge OK Stirnseite h = durchschn. Höhe l = Länge Miete r = Radius (Angaben in m) * Wert fremdermittelt	Haufwerke oder lose Schüttung:					
	a	b	h	l	r	π 3,14
	☐ Trapezform: $V = (a+b)/2 \times h \times l$ [m³]		☐ Kegelform: $V = 1/3 \times h \times \pi \times r^2$ [m³]		☐ Quader: $V = a \times b \times h$ [m³]	
	Container: [m³]	LKW: [m³]	LKW: [t]	Vermessung *: [m²] (Methode:)		

Probenahme: Probenvolumen: 5L	Gefäß: ☒ Eimer ☐ Glas ☐ Flasche ☐ Headspace	Material: ☐ Glas ☒ Kunststoff ☐ Metall ☐ Alu	Deckel: ☒ Eindrück ☐ Schraub ☐ Stopfen	Entnahme: ☒ handisch ☐ Kelle/Schaufel ☐ Schlitzsonde ☐ Bohrstock	☐ Schurf ☐ Bagger/Lader ☐ Schneckenb. ☐ Abfallstrom ☒ KR 3	Anzahl der Einzelproben: Mischproben: 1 (min. 4 EP je MP) Sammelprobe: (erst ab 700 m³)
--	---	--	--	--	--	---

Beobachtungen bei der Probenahme	☐ unauffällig ☐ Ausgasung	☐ Reaktion ☐ Austritt von	EP = Einzelprobe MP = Mischprobe LP = Laborprobe	GM = Grundmenge GK = Größtkomponente HST = Handstück
----------------------------------	--	--	--	--

Laborproben (LP): Probenvolumen: (Falls abweichend von oben)	Gewinnung durch: ☒ Homogenisierung ☐ Aufkegeln und vierteln ☒ Fraktionierendes Schaufeln	Probenkonservierung: ☒ NEIN ☐ JA Konservierung mit:	GM [m³]	min. EP	GK [mm]	Min. Vol. EP	Min. Vol. LP
			30	8			
			100	16	<2	0,51	11
			200	24	2-20	11	21
			300	28	20-50	21	51
			500	36	50-120	51	101
			700	44	>120	Handst.	EP

Lagerung: Lagerungsdauer: > 10a	als: ☐ Haufwerk/Miete ☒ insitu ☐ Container	Untergrund: ☐ offen/ begrünt ☒ befestigt/geschottert ☐ versiegelt ☐ Folien	Abdeckung/Oberfläche: ☒ keine ☐ Folie ☐ Deckel ☐ überdacht ☐ gewalzt/verdichtet	Einflüsse: ☒ Niederschlag ☒ Frost ☒ Hitze/Sonne
--	---	---	--	--

Bemerkungen: (z.B. Sonderproben, Vergleichproben) TP. aus KR 1-7	Anlage ☐ Lageplan ☒ Lageskizze umseitig
Kandel 2018-11-13 Ort, Datum	Unterschrift Anwesende/Zeugen

Probenbez.: DP KR81-7.08-30

Bearbeiter: Wäsch

Datum: 2018-11-13

Lageskizze:

Probenahme:	RSK Alenco GmbH Abfallrechtliche Zuordnung	Prüfstelle Analytik:
RSK Alenco GmbH Barthelsmühlring 18 76870 Kandel 07275/9857-0		Görtler Analytical Services GmbH Johann-Sebastian-Bach Str. 40 D- 85591 Vaterstetten
Projekt (Nummer/Name):	934157, Neustadt westlich Mußbacher Bahnhof	

Angaben zur Probe

Probenbezeichnung	Labor-Nr.	Anmerkungen
MP KRB 10 – 16, 0,2 –2,0	V182858	

Angaben zur Anfallstelle und Materialmenge

Anfallstelle	Neustadt an der Weinstraße OT Mußbach, westlich des Bahnhofes	Menge/ Lagerung	Geschätzte Menge ges.	t	250	m³
			als Haufwerk: ☐	in situ: ☒		
			in Containern: ☐	Anzahl:		St.
				Vol./St:		m³

Vorhandene Unterlagen

Analytik		Original	Eluat	Formblätter	Anzahl
LAGA Boden M20 (2004)	☒	☒	☒		
VwV Boden BaWü (2007)	☐	☐	☐	PN98 ☒	1 St.
LAGA Bauschutt (1997)	☐	☐	☐	Probenbegleitprotokoll ☐	St.
DepV (2012)	☐	Foto(s) ☐		GC -Erklärung der ☐	St.
Säureneutralisationskapazität	☐			Untersuchungsstelle	
AT4	☐	Sonstiges:		☐	St.
Ho (Brennwert)	☐			☐	St.

Abfallrechtliche Zuordnung

Abfall- rechtliche Zuordnung	M20 Boden (2004) ☒	Material: fS, ũ			Abfallschlüssel (Vorschlag) EAK nach AVV:	
	Bauschutt (1997) ☐					
	VwV Boden (2007) ☐	Z 0			17 05 04	
	Vorläufige Hinweise zum Umgang mit RC-Material (Dihlmann-Erlass) ☐					
	DepV (2012). Zuordnung zu Deponieklassen ☐	RS ☐	DK 0 ☐	DK I ☐	DK II ☐	DK III ☐

RS = geeignet für den Einbau in die Rekultivierungsschicht

Bemerkungen:

Beurteilung erstellt:
Datum: 18.12.2018 durch: T. Heyd
Wichtige Hinweise zum Umgang mit abfallrechtlich eingestuftem Material finden sich auf der Rückseite dieses Dokuments

Probenahme:	<p style="text-align: center;">RSK Alenco GmbH Abfallrechtliche Zuordnung</p>	Prüfstelle Analytik:
RSK Alenco GmbH Barthelsmühlring 18 76870 Kandel 07275/9857-0		Görtler Analytical Services GmbH Johann-Sebastian-Bach Str. 40 D- 85591 Vaterstetten

Wichtige Hinweise zum Umgang mit abfallrechtlich eingestuftem Material

Im Umgang mit belastetem Aushubmaterial (Z2 und > Z2) sind Mitarbeiter auf der Baustelle, Besucher und Passanten vor Gesundheitsgefährdungen zu schützen. Ein manueller Umgang mit dem Abfall ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Ein direkter Kontakt Boden-Mensch ist zu vermeiden. Das Material ist – falls erforderlich - nur mit Handschuhen anzufassen. Als Schutzmaßnahmen sind Staubschutzmasken bei Staubentwicklung vorzusehen. Das Rauchen, Essen und Trinken im Lagerbereich des Materials ist zu unterlassen.

Das Material ist wenn möglich mittels einer Abdeckung (Plane, Folie, o.ä.) gegen das Eindringen von Niederschlagswasser oder auch Staubemission zu sichern.

Das Haufwerk ist eindeutig zu beschriften und der Bezug zur Probenbezeichnung zu dokumentieren. Das Haufwerk ist von anderen Abfallchargen und weiteren Materialien separiert zu halten. Eine Vermischung mit anderen Chargen oder Materialien kann zu Umweltgefährdungen und/oder deutlich erhöhten Kosten für die Verwertung/Entsorgung des Materials führen. Ggfs. ist im Falle einer Durchmischung eine neue Deklaration erforderlich.

Die Einstufung des Materials durch RSK Alenco erfolgt auf Basis der gesetzlichen und untergesetzlichen Vorgaben für den jeweiligen Entstehungsort des Abfalls und entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers. Die abfallrechtliche Einstufung kommt keiner Genehmigung für eine Entsorgung oder Verwertung des Materials gleich. Die Entscheidung zur Verwertung/Entsorgung trifft der Eigentümer des Abfalls, ggfs. auf Basis einer Empfehlung seitens des Gutachters. Für die Verwertung von Bodenmaterial auf und außerhalb von Deponien sind verschiedene Regelwerke zu beachten. Die Einhaltung dieser Normen liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers. Der Eigentümer des Abfalls bleibt bis zum Abschluss der ordnungsgemäßen Verwertung/ Entsorgung in der rechtlichen Verantwortung für das Material. Soweit keine anderslautende schriftliche Vereinbarung besteht übernimmt RSK Alenco keine Verantwortung für den fachgerechten Einbau am Verwertungsort.

Für die Entsorgung des Abfalls auf einer Deponie oder für die Behandlung in einer sonstigen Entsorgungsanlage sind ggfs. weitere ergänzende Parameterbestimmungen nach Deponieverordnung oder nach Vorgaben des Betreibers erforderlich. Diese weiteren zu analysierenden Parameter sind rechtzeitig vor der Entsorgung beim Anlagenbetreiber zu erfragen und zu beauftragen. Wenn gewünscht unterstützt RSK Alenco den Abfallerzeuger oder den Inhaber der tatsächlichen Gewalt über den Abfall bei dieser Aufgabe.

Werden im Zuge der Entsorgungsabwicklung Abweichungen von der Beschreibung des Abfalls im Probenahmeprotokoll festgestellt werden ist neben der örtlichen Bauüberwachung RSK Alenco (07275/ 9857-0) zu verständigen.

Die Gültigkeit der Laboranalysen dieser Deklaration ist i.d.R. für ein Kalenderjahr gegeben. In den meisten Fällen verlangen Entsorger, Anlagenbetreiber und Abfallbehörden nach Ablauf dieser Frist eine neue umweltchemische Analyse.

Entnommene Rückstellproben werden nach sechs Monaten ordnungsgemäß entsorgt. Ist durch den Auftraggeber eine längere Aufbewahrungszeit gewünscht so wird um rechtzeitige Mitteilung an RSK Alenco gebeten.

Probenahmeprotokoll gem. LAGA PN 98

für die Entnahme von Abfall- / Baustoff- / Bodenproben

A. Allgemeine Angaben		Probenbezeichnung:
Probennehmende Stelle: RSK-Alenco GmbH	Anwesende Personen:	TIP KRB 10-16 02-210
Probennehmer: Bibac / Wäsch	Entnahmedatum/Uhrzeit: 2018-11-09/08	Anfallstelle: (Adresse) NW-Mühlau westlich Salumbrot
Projekt: Neustadt west. Mühlauer Bf	Projekt-Nr.: 934157	Anlage/Objekt:
Untersuchungsstelle: Görtler & Partner Umwelt-analytik GmbH, Ottobrunn	Labor-Nr.:	(andere) Herkunft:
Anfallursache: ☒ Klassifizierung ☐ (Routine)Überwachung	Veranlasser / Betreiber: (nicht zutreffendes streichen) Stadt Neustadt	
Art des Abfalls/ Materials: ☒ Auffüllung ☐ gewachs. Boden	Vermut. Schadstoffe / Gefährdungen: keine	
☐ Bauschutt ☐		

B. Vor-Ort-Gegebenheiten: Spezifikation Gesamtcharge, Probenahmebedingungen, Lagerung							
Material: (Körnung/ Zusammen- setzung, Homogenität)	☒ homogen	Farbe: rotlich	Wassergehalt:	☐ trocken			
	☐ heterogen	☒ homogen ☐ heterogen	☒ erdfeucht	☐ feucht			
Tiefenlage [m]:	Geruch: erdig	Konsistenz: ☐ br	Lagerungs- dichte: ☒ lo				
Größtkomponente (> 5% Vol. % Anteil) (→ Mindestprobenvolumen)	☐ Siebung: 5 mm	☐ Schätzung: 5 mm	Min. Fremdbestand in Vol. % (geschätzt): 10%	Witterung:			
Volumen (V): (PN 98, Kap. 6.2) a = Länge Grundlinie Stirnseite b = Länge OK Stirnseite h = durchschn. Höhe l = Länge Miete r = Radius (Angaben in m) * Wert fremdermittelt	Haufwerke oder lose Schüttung:						
	a	b	h	l	r		
	☐ Trapezform: $V = (a+b)/2 \times h \times l$ [m³]	☐ Kegelform: $V = 1/3 \times h \times \pi \times r^2$ [m³]		☐ Quader: $V = a \times b \times h$ [m³]			
	Container: [m³]	LKW: [m³]	LKW: [t]				
Vermessung *: [m²]	Bandwaage *: (von-bis) (t)		Sonstige:				
Probenahme: Probenvolumen: 5L	Gefäß: ☒ Eimer ☐ Glas ☐ Kunststoff ☐ Flasche ☐ Metal ☐ Alu	Deckel: ☒ Eindrück ☐ Schraub ☐ Stopfen	Entnahme: ☒ händisch ☐ Kelle/Schaufel ☐ Schlitzsonde ☐ Bohrstock	☐ Schurf ☐ Bagger/Lader ☐ Schneckenb. ☐ Abfallstrom ☒ KRB	Anzahl der Einzelproben: Mischproben: (min. 4 EP je MP) 1 Sammelprobe: (erst ab 700 m³)		
Beobachtungen bei der Probenahme	☐ unauffällig ☐ Ausgasung	☐ Reaktion ☐ Austritt von	EP = Einzelprobe MP = Mischprobe LP = Laborprobe	GM = Grundmenge GK = Größtkomponente HST = Handstück			
Laborproben (LP): Probenvolumen: (Falls abweichend von oben)	Gewinnung durch: ☒ Homogenisierung ☐ Aufkegeln und vierteln ☒ fraktionierendes Schaufeln	Probenkonservierung: ☒ NEIN ☐ JA Konservierung mit:	GM [m³]	min. EP:	GK [mm]:	Min.-Vol. EP	Min.-Vol. LP
Lagerung: Lagerungsdauer: 7/10a	als: ☐ Haufwerk/Miete ☒ insitu ☐ Container	Untergrund: ☒ offen/ begrünt ☒ befestigt/geschottert ☐ versiegelt ☐ Folien	Abdeckung/Oberfläche: ☒ keine ☐ Folie ☐ Deckel ☐ überdacht ☐ gewalzt/verdichtet	Einflüsse: ☒ Niederschlag ☒ Frost ☒ Hitze/Sonne			

Bemerkungen: (z.B. Sonderproben, Vergleichproben) TIP aus KRB 10-16		Anlage ☐ Lageplan ☒ Lageskizze umseitig
Ort, Datum Kandel 2018-11-13	Unterschrift Probennehmer BW	Unterschrift Anwesende/Zeugen

Probenbez.: DP KBB 10-16 02-20

Bearbeiter: Wiedl

Datum: 2011-11-12

Lageskizze:

Anlage 8 Auswertung Georadarmessungen

1 Seite

07.11.2018

Neustadt, OT Mußbach-Heyd, Kurpfalzstraße Georadarmessungen vom 07.11.2018

Am 07.11.2018 wurden an den geplanten Ansatzpunkten KRB1 bis KRB2 Georadarmessungen durchgeführt, um eine Gefährdung durch Kampfmittel zu minimieren. Die Ansatzpunkte wurden mit dem Georadar überprüft.

Die Messungen erfolgte mit einem Georadar von SPC Modell RD1000+ (250MHz).

Bewertung:

Die Georadarmessungen wurden an den geplanten Untersuchungspunkten KRB1 und KRB2 durchgeführt. Den Sondierungen sind die Radagramme zugeordnet (KRB1=5783 und KRB2=5785). Es konnten keine Anomalien, die auf Kampfmittel hinweisen, festgestellt werden. Im Bereich von Auffüllungen ist eine Aussage über Kleinmunition nur bedingt möglich. Aussagen über Kabel und Leitungen waren nicht Gegenstand der Überprüfung.

Auswertung:

Die Messung erfolgte durch Herrn Spiekermann, die Auswertung erfolgte durch Herrn Karaduman (Feuerwerker §20) und Herrn T. Wirth, Dipl.-Geol.

.....
T. Wirth, Dipl.-Geol.

.....
R. Karaduman, Feuerwerker §20